


### Fahrzeugdetails

|                      |                         |                       |                       |                      |           |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXKFPHNS7 R1048873      | Erstzulassung         | 30.07.2024            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | OPEL                    | Kennzeichen           |                       | Laufleistung         | 10 659 km |
| Modell               | ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt               | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |

### Auftragsdaten




|                        |   | Fahrzeugdokumente / Schlüssel |   |
|------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✓ | Serviceheft                   | ✓ |
| Bordwerkzeug           | ✓ | Ersatzschlüssel               | ✓ |
| Hutablage              | ✓ | Schlüssel                     | ✓ |
|                        |   | Schlüssel mit Fernbedienung   | ✓ |
|                        |   | Inspektion                    | ✓ |









### Reifen




Front links: Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm  
 Front rechts: Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 5.0 mm  
 Hinten links: Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm  
 Hinten rechts: Falken 225/45/17 W Ganzjahresreifen 6.0 mm

### Außenschäden

|   |              |              |                   |        |                    |               |
|---|--------------|--------------|-------------------|--------|--------------------|---------------|
|  | Bauteil      | Tür          | Reparaturzeit     | -      | Teilekosten        | -             |
|   | Position     | Hinten Links | Reparaturkosten   | -      | <b>Nettokosten</b> | <b>80,00€</b> |
|   | Beschreibung | Delle        | Lackierungszeit   | -      |                    |               |
|   | Anmerkungen  | -            | Lackierungskosten | -      |                    |               |
|   |              |              | Pauschale         | 80,00€ |                    |               |
|   |              |              |                   |        |                    |               |

|   |   |              |                      |                   |         |                    |                |
|---|---|--------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|----------------|
| 2 |    | Bauteil      | Tür                  | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | -              |
|   |   | Position     | Vorne Links          | Reparaturkosten   | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>50,00€</b>  |
|   |   | Beschreibung | Kratzer              | Lackierungszeit   | -       |                    |                |
|   |   | Anmerkungen  | -                    | Lackierungskosten | -       |                    |                |
|   |   |              |                      | Pauschale         | 50,00€  |                    |                |
| 3 |    | Bauteil      | Kotflügel            | Reparaturzeit     | 0,50    | Teilekosten        | -              |
|   |   | Position     | Hinten Links         | Reparaturkosten   | 35,00€  | <b>Nettokosten</b> | <b>269,00€</b> |
|   |   | Beschreibung | Kratzer              | Lackierungszeit   | 2,60    |                    |                |
|   |   | Anmerkungen  | -                    | Lackierungskosten | 234,00€ |                    |                |
|   |   |              |                      | Pauschale         | -       |                    |                |
| 4 |    | Bauteil      | Alufelge 17"         | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | -              |
|   |   | Position     | Hinten Rechts        | Reparaturkosten   | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>150,00€</b> |
|   |   | Beschreibung | Kratzer              | Lackierungszeit   | -       |                    |                |
|   |   | Anmerkungen  | -                    | Lackierungskosten | -       |                    |                |
|   |   |              |                      | Pauschale         | 150,00€ |                    |                |
| 5 |   | Bauteil      | Schweller            | Reparaturzeit     | 1,50    | Teilekosten        | -              |
|   |   | Position     | Rechts               | Reparaturkosten   | 105,00€ | <b>Nettokosten</b> | <b>321,00€</b> |
|   |   | Beschreibung | Delle                | Lackierungszeit   | 2,40    |                    |                |
|   |   | Anmerkungen  | -                    | Lackierungskosten | 216,00€ |                    |                |
|   |   |              |                      | Pauschale         | -       |                    |                |
| 6 |  | Bauteil      | Tür                  | Reparaturzeit     | 2,00    | Teilekosten        | -              |
|   |   | Position     | Vorne Rechts         | Reparaturkosten   | 140,00€ | <b>Nettokosten</b> | <b>302,00€</b> |
|   |   | Beschreibung | Delle                | Lackierungszeit   | 1,80    |                    |                |
|   |   | Anmerkungen  | -                    | Lackierungskosten | 162,00€ |                    |                |
|   |   |              |                      | Pauschale         | -       |                    |                |
| 7 |  | Bauteil      | Alufelge 17"         | Reparaturzeit     | -       | Teilekosten        | -              |
|   |   | Position     | Vorne Rechts         | Reparaturkosten   | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>150,00€</b> |
|   |   | Beschreibung | Kratzer              | Lackierungszeit   | -       |                    |                |
|   |   | Anmerkungen  | -                    | Lackierungskosten | -       |                    |                |
|   |   |              |                      | Pauschale         | 150,00€ |                    |                |
| 8 |  | Bauteil      | Ganzjahresreifen 17" | Reparaturzeit     | 0,50    | Teilekosten        | 130,00€        |
|   |   | Position     | Vorne Rechts         | Reparaturkosten   | 35,00€  | <b>Nettokosten</b> | <b>165,00€</b> |
|   |   | Beschreibung | Schnitt              | Lackierungszeit   | -       |                    |                |
|   |   | Anmerkungen  | -                    | Lackierungskosten | -       |                    |                |
|   |   |              |                      | Pauschale         | -       |                    |                |
| 9 |  | Bauteil      | Tür                  | Reparaturzeit     | 0,30    | Teilekosten        | -              |
|   |   | Position     | Hinten Rechts        | Reparaturkosten   | 21,00€  | <b>Nettokosten</b> | <b>165,00€</b> |
|   |   | Beschreibung | Kratzer              | Lackierungszeit   | 1,60    |                    |                |
|   |   | Anmerkungen  | -                    | Lackierungskosten | 144,00€ |                    |                |
|   |   |              |                      | Pauschale         | -       |                    |                |

|           |   |              |             |                     |   |                    |   |
|-----------|---|--------------|-------------|---------------------|---|--------------------|---|
| <b>10</b> |  | Bauteil      | Stoßfänger  | Reparaturzeit       | - | Teilekosten        | - |
|           |   | Position     | Vorne       | Reparaturkosten     | - | <b>Nettokosten</b> | - |
|           |   | Beschreibung | Steinschlag | Lackierungszeit     | - |                    |   |
|           |   | Anmerkungen  |             | - Lackierungskosten | - |                    |   |
|           |   |              |             | Pauschale           | - |                    |   |

### Sonstiges

|           |              |                  |                     |         |                    |                |
|-----------|--------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------|
| <b>11</b> | Bauteil      | Lackvorbereitung | Reparaturzeit       | -       | Teilekosten        | -              |
|           | Position     |                  | - Reparaturkosten   | -       | <b>Nettokosten</b> | <b>117,00€</b> |
|           | Beschreibung |                  | - Lackierungszeit   | 1,30    |                    |                |
|           | Anmerkungen  |                  | - Lackierungskosten | 117,00€ |                    |                |
|           |              |                  | Pauschale           | -       |                    |                |

|           |              |            |                     |   |                    |                |
|-----------|--------------|------------|---------------------|---|--------------------|----------------|
| <b>12</b> | Bauteil      | Inspektion | Reparaturzeit       | - | Teilekosten        | 250,00€        |
|           | Position     |            | - Reparaturkosten   | - | <b>Nettokosten</b> | <b>250,00€</b> |
|           | Beschreibung | Fehlt      | Lackierungszeit     | - |                    |                |
|           | Anmerkungen  |            | - Lackierungskosten | - |                    |                |
|           |              |            | Pauschale           | - |                    |                |