




Matrícula:	<b>6800-LPF</b>	Kilometraje:	<b>171402</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>VR3ECYHT2MN509804</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>5/05/2021</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES</b>
Marca:	<b>PEUGEOT</b>			Fecha de peritación:	<b>14/05/2026 1:00:00</b>
Modelo:	<b>Rifter</b>				
Versión:	<b>Active Standard BlueHDi 73kW monovolumen compacto 73kW 4P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Todocamino</b>				
Caja:	<b>MAN 6 VEL</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Utilitario</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>7.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>7.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>7.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>7.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>215/65 R 16 102 H</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>215/65 R 16 102 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>215/65 R 16 102 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>215/65 R 16 102 H</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>215/65/16/102 H</b> DELIZQ <b>Goodyear: 7 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 7 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 7 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 7 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				

Marca de neumático Tras Iz

**259**

Marca del neumático Tras Dcha

**259**



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones

**Sí**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

**No**

Radio

**Sí**

Libreta de mantenimiento

**Sí**

Lunas eléctricas DEL

**Sí**

Encendido Motor

**Sí**

Regulador de velocidad

**Sí**

Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>	Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador manual</b>
Núm asientos	<b>5</b>	Documento de matriculación	<b>No</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>		
Núm llaves	<b>1</b>		
Núm llaves mando a distancia	<b>1</b>		
Color carrocería	<b>Blanco</b>		
Llantas de verano	<b>Acero</b>		
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>		
Gato	<b>Sí</b>		
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Utilitario</b>		
Segmento	<b>Segmento 06</b>		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------

Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Llave de contacto	Falta	Importe
-------------------	-------	---------



Interior	Sucio	Limpiar
----------	-------	---------



Volante	Gastado	Aceptable
---------	---------	-----------



Puerta Delant Iz	Rayado	Pintar
------------------	--------	--------



Cristal Tintado Puert DEL IZ Falta Reemplazar



Moldura Parachoques Del Dr Falta Reemplazar



Moldura Aleta DEL DR Rayado Pintar



Puerta Tras Dr Rayado Pintar



Puerta Deslizante DR Rayado Pintar



Embelecedor Aleta Tras DR Rayado Pintar



Panel Tras Dr Rayado Pintar



Puerta maletero Tras Iz

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dHjYo070LYBAiO%2faEoYotIwpjmEGOHDOyBR63cVzhm6Q%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dHjYo070LYBAiO%2faEoYotIwpjmEGOHDOyBR63cVzhm6Q%3d&language=es-ES)