

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (G1743149) ausgegeben. Landratsamt München

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter von PSA AUTOMOBILES SA,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : DS
2. Typ : J
3. Variante : C
4. Version : YHZU-C2PD00
5.1. Handelsbezeichnung : DS7
6.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
7.3. Kennungen (gegebenenfalls)
7.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-YHZ ATN84145-VR3
7.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-YHV 7102-VR3
7.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-VR3-DP
7.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL MP2LATN84051-VR3
7.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
7.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-YHZ 0108-VR3
7.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : -
8.4. Fahrzeugklasse : M1
9.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
9.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen
10.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
10.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
10.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VRIJCYHZURY520435
10.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 08/02/2024

dem in der am 12/10/2023 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0601*26 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 08/02/2024

Monsieur Yannick BOURVEN

Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 29/02/2024



M. SCHOENWEITZ
Citroën Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GJ743149
006092

- Allgemeine Baumerkmale
Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
Radstand : 2738 mm
Achsabstand : 1-2 : 2738 mm
Länge : 4595 mm
Breite : 1895 mm
Höhe : 1631 mm
Massen
Masse in fahrbereitem Zustand : 1585 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 934 kg
2.: 651 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1661 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2050 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1200 kg
2.: 1100 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3500 kg
18. Technisch zul. max. Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1450 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 70 kg

- Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : YH01
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 1499 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 96 kW bei 3750 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel :
28. Getriebe (Typ) : automatisch
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 0.2586
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.061	0.1041	0.1586	0.2104	0.2513	0.3092	0.3826	0.4599	0

- Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 195 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1637 mm
2.: 1616 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 235/45 R20 100V - 8J20ET44 - C1 A
2.: 235/45 R20 100V - 8J20ET44 - C1 A
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AC
40. Farbe des Fahrzeugs : grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

www.PS-Team.de



046CC0171892

46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2813 min⁻¹
Fahrgeräusch : 68 dB(A)
: Euro 6 EA

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 1732 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 99.3 N

47.1.3.1.

f1 : 0.163 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.0381 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	46.7	-	-	55.9	60.8	-	0.33	0.01 x10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-l

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

NOx :

80 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt :

NOx :

80 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	170	142	126	155	146
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.5	5.4	4.8	5.9	5.6

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.1. Einsparungen NEFZ :	g/km
Diesel	-
	1.2

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Diesel	1.2
	-

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	215/65 R17 93V 7.00J17 ET44	225/55 R18 93V 7.50J18 ET46	235/55 R18 93V 7.50J18 ET46	205/55 R19 93V 7.50J19 ET38	235/50 R19 93V 7.50J19 ET46	235/45 R20 93V 8.00J20 ET44	
A2	215/65 R17 93V 7.00J17 ET44	225/55 R18 93V 7.50J18 ET46	235/55 R18 93V 7.50J18 ET46	205/55 R19 93V 7.50J19 ET38	235/50 R19 93V 7.50J19 ET46	235/45 R20 93V 8.00J20 ET44	

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne links, verkratzt



Bild 14 : Felge hinten rechts, glanzgedreht verschrammt




Bild 15 : Felge hinten rechts, glanzgedreht verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2024	Letzte Zulassung	21.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	DS Automobiles
Typ / Verkaufsbez.	DS 7 (07.2022->) / 7 1.5 BlueHdi 130 Performance Line + (EU6d)	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1JCYHZURY520435	HSN / TSN	1889 / AGD
DAT Europa-Code®	012350710110001	DAT Marktindex	DE001 6502
Km-Stand abgelesen	50923	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / B0NPH/B0MM0/EPH		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S / O	5 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S / O	5 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte hinten, Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrrhilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion, Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, Außentemperaturanzeige, Dachreling schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Kamera, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten vorn und hinten (Metall) mit Schriftzug (Logo), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung Plus, Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Design, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer, Fzg. ohne Induktionsladeschale für Smartphone, Fzg. ohne Rückenlehnenverstellung hinten, Fzg. ohne Zeituhr (analog), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Alcantara, Innenausstattung: Interieur Alcantara Schwarz, Innenraumbeleuchtung LED, Innenraumfilter: Pollenfilter und Aktivkohlefilter kombiniert, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modell-Schriftzug DS PERFORMANCE LINE, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP KAT (YHZ / DV5RC), Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2738 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung), Rußpartikelfilter, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und Scheibenbremsen hinten, Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer DS LED Vision, Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung), Servolenkung elektrisch, Einfachritzel, Sitz-Paket: Sitze, Außenspiegel elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage, USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C), USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C, 2-fach), Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
75935	Getriebe Automatik - Typ: AMN8 (8-Stufen)
14200	Anhängerkupplung
50234	LM-Felgen 8,5x20 (Tokyo)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 26.11.2025 bei Kilometerstand 38.693
nächste Wartung:	am 26.11.2026
bis Wartung verbleiben:	1.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne links, verkratzt, smart repair (Bild 13)
2. Felge hinten rechts, glanzgedreht verschrammt, erneuern (Bild 14, 15)