



Matrícula:	9559-MGR	Kilometraje:	260456	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	YV1UZH1V4P1389160	Fecha de puesta en circulación:	9/05/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	VOLVO			Fecha de peritación:	22/06/2026 4:30:00
Modelo:	XC60				
Versión:	2.0 T6 AWD Recharge Core Auto todoterreno 257kW 5P automática				
Carburante:	Hibrido				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	7.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	235/60 R 18 107 W				
Tamaño del neumático DEL DER	235/60 R 18 107 W				
Tamaño del neumático TRAS IZ	235/60 R 18 107 W				
Tamaño del neumático TRAS DER	235/60 R 18 107 W				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 235/60/18/107 W DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 7 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 7 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de
neumático Tras
Iz

259

Marca del
neumático Tras
Dcha

259





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	Número de cables de carga	1	GPS Gran pantalla color	Sí
Encendido Motor	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1	Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Vehículo rodando	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Núm asientos	5			Volante multifunciones	Sí
Núm reposacabezas	5			Volante de cuero	Sí
Núm llaves	2			Asientos calefactables DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Asientos eléctricos DEL IZ	Sí
Color carrocería	Marrón Oscuro			Asientos eléctricos DEL DR	Sí
Llantas de verano	Acero			Reposabrazos central DEL	Sí
Kit de reparación	Sí			Bandeja de maletero	Sí
Ficha Técnica	Sí			Sistema de freno DEL	Sí
Categoría	Turismo			Radar parking TRAS	Sí
Segmento	Segmento 05			Barra de techo alu	Sí
				Radio multimedia	Sí
				Tipo de climatizador	Climatizador autom.
				Documento de matriculación	No

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Capó

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar

Moldura Parachoques Del
Iz

Roto

Reemplazar

Moldura Parachoques Del
Iz

Roto

Reemplazar



Espoiler Delantero



Rayado

Pintar

Moldura Parachoques Del
Dr

Roto

Reemplazar



Parabrisas



Esquirla

Reemplazar



Kit de pegamento de parabrisas



Necesario para instalar el acristalamiento

Importe



Llanta aluminio Del Dr Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Aceptable



Puerta Delant Dr



Rayado

Aceptable



Puerta Tras Dr



Golpe(s) y arañazo(s)

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr



Abolladuras

Aceptable



Neumáticos



Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d2RHrM4E0IIYXdgUSjNSIT9cjWIy9mtYIEQLFNlxLPLM%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d2RHrM4E0IIYXdgUSjNSIT9cjWIy9mtYIEQLFNlxLPLM%3d&language=es-ES)