

INFORME CONTROL VEHÍCULO



28 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426370827

Nº Revision: WTWS_618577

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	6024-LNR	Nº CHASIS:	VF3LCYHZKMS091278
KILOMETROS:	165092	MARCA:	PEUGEOT
F. PERITACIÓN:	23/04/2026	MODELO:	308 SW ACTIVE PACK BLUEHDI 130 S&S
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	23/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	885,00 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	885,00 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Baliza V16 en guantera delantera.

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_618577
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	165.092

Equipamiento

VIN Query

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RC UE63 1.5L - B0FMK
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE CAPO + SALPICADERO + GMP - DIX11	EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00	EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702
EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00	EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 53 L - DNO14
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 15 UHEA - DAE39	EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 - DSX16
ANTIPOLUCION CATALIZADOR SUPERIOR 50PPM - DHD44	ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02	GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05	CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28	ACCESORIOS BOCINA SIMPLE - DAS01
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR - DN504	ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC UE63	RANCHERA FAMILIAR SW - B0DC5
Nº PR 16201	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401	TIPO SELECTOR CVA 8 VEL TIPO STT - BOG01
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES ATN8 - DVQ62	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2730 - DYV02
ACABADO TECNICO ACTIVE PACK - B0E0N	ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA MIRROR LINK - DE201
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07
ASIENTOS C/SUJECION LUMBAR MANUAL - DXS01	AUDIO/MULTIMEDIA TOMA USB - DES03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11	AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01
ASIENTOS DL PASAJERO C/REGULACION ALTURA - DIN04	ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS ENROLLABLES C/TESTIGO - DCF19
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - DJB04	ASIENTOS S/REPOSABRAZOS TR - DAU00
ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
TAPICERIA/LINEA INT EMBELLECEDOR PUERTAS CROMADO SATINADO - DGN14	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO MECO G395 + RIMINI G275 - B0P67
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL/TR SECUENCIALES - DLE05
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09
ADAS SISTEMA AYUDA A LA ATENCION - DE801	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/TORAX DL Y TR/CORTINA - DNF04	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01	AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - DJQ00
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03	ADAS CAMARA VISION TR - DUE02

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 10 PULGADAS - DGMAZ
 ACCESORIOS INSONORIZANTE HABITACULO 2.8 KG - DIA63
 AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR - DVH29
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS ELECTRICO - DFI07
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA WIFI - DQS00
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA ACUSTICA GMP - DQM00
 AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE - D6K04
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE - DXG08
 ACCESORIOS CORREA GUARNECIDO LATERAL MALETERO - DSP11
 ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - DMG08
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
 TECHO S/TECHO PANORAMICO - DOK00
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
 LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02
 LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
 GENERALES C/JUNTA ANTI-SUCIEDAD MEJORADA - DJN02
 GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
 GENERALES PARAGOLPES DL/TR COLOR CARROCERIA+JUNTA CROMO - DPDAH
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
 EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS NEUTRO - DGV03
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22MM - DDH55
 SUSPENSION BRAZO SUSPENSION CHAPA - DA509
 SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM - DAG82
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01
 SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02
 LLANTAS ALE 7.0JX16" QUARTZ - DDZJR
 LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02
 FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07

























INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
 ACCESORIOS PARASOLES CONDUCTOR+PASAJERO C/PORTATARJETA +INSCRIPCION - DPY17
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
 CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
 VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO ESTANDAR - DHG02
 VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO Y VOLANTE - DCQ04
 VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01
 AUDIO/MULTIMEDIA MONO SINTONIZADOR RADIO - DTI01
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C - DLX23
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS + LUZ TECHO TRASERA - DFC49
 ACCESORIOS S/ALUMBRADO INFERIOR SALPICADERO - DNK00
 ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR - DCB08
 ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
 TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ00
 RETROVISORES C/CARCASA COLOR CARROCERIA + SOPORTE COLOR CARROCERIA - DYI01
 LUCES S/LAVAFAROS - DND00
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01
 GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG80 - DQB03
 ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO EVOLUCIONADO - DMW05
 GENERALES MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA - DRZ89
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA DL C/ESPUMA - DHW08
 CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01
 ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
 SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL - DRQ01
 SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01
 ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
 TRANSMISION S/EMBRAGUE - DEC00
 NEUMATICOS NEUMATICOS 16" - DOL07
 LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00
 TRANSMISION RODAMIENTO RUEDA TR CARGA REDUCIDA - DA802
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 268X12MM - DQH02
 FRENOS SENSOR ABS RUEDAS DEL S/SEÑAL + TRA C/SEÑAL - DGS06
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01

Automático
 ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  74ETCAEM	Desmontar y montar Rejilla paragolpes dl	1,30 h	25,00			32,50
I  74EBGA	Desmontar y montar Paragolpes dl					
I  74EQSA	Desmontar y montar Embellecedor rejilla paragolpes dl					
T2   GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			45,00
T2   GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
T2   GtT4312L	Reparar Llanta rueda tr iz	0,00 h	0,00			45,00
T2   GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			45,00
T2   GtT69050	Reparar Paragolpes dl	2,00 h	25,00			50,00
T2   GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2   GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,30 h	25,00			7,50
T2   GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2   GtT7516R	Reparar Carcasa retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50
T2   GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2   GtT84010	Reparar Portón tr	0,10 h	25,00			2,50
T2   GtT9060L	Reparar Estribo iz	0,50 h	25,00			12,50
T2   GtT9060R	Reparar Estribo dr	3,00 h	25,00			75,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9060R	Estribo dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9060L	Estribo iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	192,50 €	Subtotal Horas MO	171,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,70 h)	372,50 €	Subtotal M.O. (6,85 h)	171,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	372,50 €	Total mano de obra	171,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	341,25 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	341,25 €
				Total sin descuentos	512,50 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	512,50 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	372,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	512,50 €	Base del impuesto	885,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	885,00 €	IVA (21%)	185,85 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.070,85 €
				Total	1.070,85 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		

Equipamiento

VIN Query

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RC UE63 1.5L - B0FMK
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE CAPO + SALPICADERO + GMP - DIX11	EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00	EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702
EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00	EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 53 L - DNO14
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 15 UHEA - DAE39	EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 - DSX16
ANTIPOLUCION CATALIZADOR SUPERIOR 50PPM - DHD44	ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02	GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05	CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28	ACCESORIOS BOCINA SIMPLE - DAS01
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR - DN504	ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC UE63	RANCHERA FAMILIAR SW - B0DC5
Nº PR 16201	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401	TIPO SELECTOR CVA 8 VEL TIPO STT - B0G01
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES ATN8 - DVQ62	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2730 - DYV02
ACABADO TECNICO ACTIVE PACK - B0E0N	ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA MIRROR LINK - DE201
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA USB - DES03	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11
AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01	ASIENTOS C/SUJECION LUMBAR MANUAL - DXS01
ASIENTOS DL PASAJERO C/REGULACION ALTURA - DIN04	ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS ENROLLABLES C/TESTIGO - DCF19
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - DJB04	ASIENTOS S/REPOSABRAZOS TR - DAU00
ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
TAPICERIA/LINEA INT EMBELLECEDOR PUERTAS CROMADO SATINADO - DGN14	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO MECO G395 + RIMINI G275 - B0P67
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL/TR SECUENCIALES - DLE05
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09
ADAS SISTEMA AYUDA A LA ATENCION - DE801	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/TORAX DL Y TR/CORTINA - DNF04	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01	AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - DJQ00
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03	ADAS CAMARA VISION TR - DUE02
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 10 PULGADAS - DGMMAZ	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
ACCESORIOS INSONORIZANTE HABITACULO 2.8 KG - DIA63	ACCESORIOS PARASOLES CONDUCTOR+PASAJERO C/PORTATARJETA +INSCRIPCION - DPY17
AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00	GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02	CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07	VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO ESTANDAR - DHG02
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR - DVH29	VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO Y VOLANTE - DCQ04

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		

VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS ELECTRICO - DFI07
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA WIFI - DQS00
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01
 AUDIO/MULTIMEDIA MONO SINTONIZADOR RADIO - DTI01
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE - DXG08
 ACCESORIOS CORREA GUARNECIDO LATERAL MALETERO - DSP11
 ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - DMG08
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
 TECHO S/TECHO PANORAMICO - DOK00
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
 LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02
 LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
 GENERALES C/JUNTA ANTI-SUCIEDAD MEJORADA - DJN02
 GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
 GENERALES PARAGOLPES DL/TR COLOR CARROCERIA+JUNTA CROMO - DPDAH
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
 EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS NEUTRO - DGV03
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22MM - DDH55
 SUSPENSION BRAZO SUSPENSION CHAPA - DA509
 SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM - DAG82
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01
 SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
 TRANSMISION S/EMBRAGUE - DEC00
 NEUMATICOS NEUMATICOS 16" - DOL07
 LLANTAS ALE 7.0JX16" QUARTZ - DDZJR
 LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02
 FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07

VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA ACUSTICA GMP - DQM00
 AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE - D6K04
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C - DLX23
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS + LUZ TECHO TRASERA - DFC49
 ACCESORIOS S/ALUMBRADO INFERIOR SALPICADERO - DNK00
 ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR - DCB08
 ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
 TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ00
 RETROVISORES C/CARCASA COLOR CARROCERIA + SOPORTE COLOR CARROCERIA - DYI01
 LUCES S/LAVAFAROS - DND00
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
 LUCES FAROS ANTINIEBLA - DPR01
 GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG80 - DQB03
 ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO EVOLUCIONADO - DMW05
 GENERALES MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA - DRZ89
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA DL C/ESPUMA - DHW08
 CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01
 ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
 SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL - DRQ01
 SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01
 ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
 LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00
 TRANSMISION RODAMIENTO RUEDA TR CARGA REDUCIDA - DA802
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 268X12MM - DQH02
 FRENOS SENSOR ABS RUEDAS DEL S/SEÑAL + TRA C/SEÑAL - DGS06
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124352.jpg



20260423_124308.jpg



20260423_124305.jpg



20260423_124349.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124212.jpg



20260423_124256.jpg



20260423_124312.jpg



20260423_124223.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124258.jpg



20260423_124343.jpg



20260423_124129.jpg



20260423_124142.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124301.jpg



20260423_124159.jpg



20260423_124144.jpg



20260423_124131.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124229.jpg



20260423_124324.jpg



20260423_124011.jpg



20260423_124048.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124043.jpg



20260423_123958.jpg



20260423_124003.jpg



20260423_124039.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124052.jpg



20260423_124114.jpg



20260423_123949.jpg



20260423_124041.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124101.jpg

20260423_124050.jpg



20260423_123954.jpg

20260423_123950.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_123947.jpg



20260423_123936.jpg



20260423_124055.jpg



20260423_123943.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_123929.jpg



20260423_124009.jpg



20260423_123941.jpg



20260423_123933.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618577	Marca - Modelo	PEUGEOT 308 (L) 5P/SW (17-21)		
Fecha Alta	28/04/2026 8:46:13	CUM	PE02008	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 8:54:14	Matrícula	6024-LNR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF3LCYHZKMS091278		



20260423_124005.jpg



20260423_124116.jpg



20260423_124103.jpg