



Identification du véhicule

Réf. client **5289179** Immatriculation
Date 1ère M.C. **27/04/2021**
Marque **CITROEN** Km. compteur **55615**
Modèle **Jumpy Fourgon M**
BlueHDi 100 S&
Version
N° de châssis **VF7VBYHRKMZ047722**

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-chocs AV	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (co		2,00	2,00	76,00		332,00	35,00	0	215,80
Revêtement assise siège AVG	Déchirure	E - Remplacer	399,95	1,70				508,75	35,00	15,00	410,68
Bas de caisse ext G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,00	76,00		268,00	35,00	0	174,20
Bas de caisse int ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,00	76,00		236,00	35,00	0	153,40
Bas de caisse int AVG	Griffe(s)	Peindre			2,00	76,00		204,00	35,00	0	132,60
Joint de coffre/hayon	Déchirure	E - Remplacer	134,66	0,20				147,46	35,00	15,00	122,78
Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage	96,00					96,00			96,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Pare-brise	Eclat(s)	Réparation pare-brise	96,00					96,00			96,00

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 1908,21 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -486,75 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 1421,46 €
TOTAL T.V.A. 284,29 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 1705,75 €

73700868	Pare-chocs AV	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (complet)
----------	---------------	-----------------	-----------------------------------



73700864	Revêtement assise siège AVG	Déchirure	E - Remplacer
----------	-----------------------------	-----------	---------------



73700867	Bas de caisse ext G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)
----------	---------------------	----------	-----------------------------------



73700866	Bas de caisse int ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)
----------	-----------------------	----------	-----------------------------------



73700865	Bas de caisse int AVG	Griffe(s)	Peindre
----------	-----------------------	-----------	---------



73700870 Joint de coffre/hayon Déchirure E - Remplacer



73700871 Carrosserie Pas d'origine Délettrage



73700863 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



73700869 Pare-brise Eclat(s) Réparation pare-brise

