

Opel

VIN: VXEYDG6F2RMA25776



Beschreibung

|                       |                               |                          |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                       | Zulassungsdatum<br>06/12/2024 | Laufleistung<br>55507 km |
| Farbe<br>-            | Jahr<br>-                     | Polster<br>-             |
| Anzahl der Türen<br>- | Anzahl der Sitze<br>-         | Generation<br>-          |

Mängel

| #                                                                                   | Element                                    | Defekt      | Korrektur  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 001                                                                                 | Warnleuchte Motor                          | Defekt      | Prüfen     |
|  |                                            |             |            |
| 002                                                                                 | Windschutzscheibe / Vorne<br>Kamera : Ja   | Steinschlag | Akzeptabel |
| 003                                                                                 | Motorhaube / Vorne                         | Steinschlag | Akzeptabel |
| 004                                                                                 | Stoßfänger / Vorne Rechts<br>Lackiert : No | Gebrochen   | Ersetzen   |


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |    |    |  |
| 005 Stoßfängerleiste / Vorne Rechts<br>Lackiert : No / Verchromt : No               | Gebrochen                                                                           | Ersetzen                                                                             |  |
|    |    |    |  |
| 006 Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts<br>Typ Licht : Halogen                         | Gebrochen                                                                           | Ersetzen                                                                             |  |
|    |    |    |  |
| 007 Querträger Kühler / Vorne                                                       | Defekt                                                                              | Ersetzen                                                                             |  |
|  |  |                                                                                      |  |
| 008 Radhausschale / Vorne Rechts                                                    | Gebrochen                                                                           | Ersetzen                                                                             |  |
|  |  |                                                                                      |  |
| 009 Unterfahrschutz / Vorne                                                         | Gebrochen                                                                           | Ersetzen                                                                             |  |
|  |  |  |  |
| 010 Tür / Vorne Links                                                               | Kratzer                                                                             | Akzeptabel                                                                           |  |
| 011 Türeinstieg / Vorne Links                                                       | Kratzer                                                                             | Lackieren                                                                            |  |



012 Dachhimmel / Vorne<sup>1</sup>

Fleck

Reinigen



013 Seitenwand / Vorne Links

Delle


Reparieren



014 Seitenwand / Links

Delle

Reparieren



015 Zierleiste Seitenwand / Links  
Lackiert : No / Verchromt : No

Fehlt

Ersetzen



016 Positionsleuchte / Links

Fehlt

Ersetzen



017

Kotflügelzierleiste / Hinten Links

Verchromt : No

Kratzer

Ersetzen



018

Zierleiste Seitenwand / Hinten Links

Lackiert : No / Verchromt : No

Kratzer

Smart Repair



019

Säule / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



020

Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



021

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links

Mit Fenster : No

Defekt

Lackieren



022

Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links

Keine

Ersetzen





023

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts  
Mit Fenster : No

Delle

Reparieren



024

Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts

Keine

Ersetzen



025

Stoßfänger / Hinten  
Lackiert : No

Gebrochen

Ersetzen



026

Ladenkasten komplett / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

027

Dach / - 2  
Sonnendach : No

Defekt

Reparieren



028

Radkasten Abdeckung / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 029 Innenverkleidung Laderaum / Rechts                                                                                                                                  | Defekt Ersetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 030 Stoßfänger / Hinten Rechts<br>Lackiert : No                                                                                                                         | Gebrochen Ersetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 031 Seitenwand / Rechts <sup>3</sup>                                                                                                                                    | Delle Smart Repair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 032 Dachholm / Rechts                                                                                                                                                   | Delle Reparieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 033 Dachholm / Vorne Rechts                                                                                                                                             | Delle Reparieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |      |
| 034 B-Säule außen / Rechts                                                                                                                                              | Kratzer Akzeptabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 035 Tür / Vorne Rechts                                                                                                                                                  | Delle Smart Repair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



036 Türeinstieg / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



037 Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts

Gebrochen

Ersetzen



038 Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Ersetzen



039 Dach / Vorne

Kratzer

Lackieren



- <sup>1</sup> Schimmelbildung
- <sup>2</sup> Dachstreben lose
- <sup>3</sup> Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |             |                                  |      |
|---------------|-------------|----------------------------------|------|
| Vorne Links   | GRIPMAX     | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| Vorne Rechts  | GRIPMAX     | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| Hinten Links  | CONTINENTAL | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten Rechts | CONTINENTAL | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten        | CONTINENTAL | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 8 mm |



## Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation




Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige






Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Hinten



Warnleuchte Motor / Defekt



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Querträger Kühler / Vorne / Defekt



Querträger Kühler / Vorne / Defekt






Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer




Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Dachhimmel / Vorne / Fleck



Dachhimmel / Vorne / Fleck



Dachhimmel / Vorne / Fleck



Dachhimmel / Vorne / Fleck



Seitenwand / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Vorne Links / Delle





Seitenwand / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Positionsluchte / Links / Fehlt





Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer




Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer




Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer




Säule / Hinten Links / Kratzer



Säule / Hinten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Defekt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Defekt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Keine





Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Keine



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Dach / - / Defekt



Dach / - / Defekt



Dach / - / Defekt



Dach / - / Defekt



Dach / - / Defekt





Radkasten Abdeckung / Hinten Rechts / Fehlt



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Defekt



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Defekt



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Defekt



Stoßfänger / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle






Dachholm / Vorne Rechts / Delle




Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Dach / Vorne / Kratzer



Dach / Vorne / Kratzer