DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VR7EFYHT2 MJ906182	Kilométrage	78 224 km	Energie	Diesel
Immatriculation		Date d'immatriculation	21/12/2021	Cylindrée	1560
Marque	CITROEN	Niveau carburant	0 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Berlingo-2018	Genre	VU	Vitesses	5
Carrosserie	Fourgon Tôlé		-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	3	Nb de places	Blanc		
		Couleur			

Détails d'évaluation















Autres informations techniques


Peinture Métalisée		Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -			Carnet de garantie	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Carnets de bord	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Double clefs	✓
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 195/65/15 V Toutes saisons 3.5 mm

Michelin 195/65/15 V Toutes saisons 4.0 mm



Michelin 195/65/15 V Toutes saisons 5.0 mm

Michelin 195/65/15 V Toutes saisons 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Joint de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Placage console centrale
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Aérateur
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

6



Elément	Jante tôle 15'
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

7



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

8



Elément	Jante tôle 15'
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Panneau latéral
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

10



Elément	Baguette de porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

11



Elément	Porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

12



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

13



Elément	Baguette de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

14



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

15



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

16



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

17



Elément	Rétroviseur électrique
Position	Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

18



Elément	Baguette de panneau
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

19




Elément	Panneau latéral
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

20




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

21



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

22



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

23



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

24



Elément	Bloc feu AR (d'aile)
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)