


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4265855	Erstzulassung	11.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	35 120 km
Modell	CORSA 100KW GS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓


Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 7.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 7.0 mm	

Außenschäden

3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	313,65€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
				Pauschale	45,00€		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	überzogen	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	überzogen	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **924,40€**