

Detalle de peritaje

Modelo : Q3 35 TDI ADVANCED S TRONIC 110KW

Matrícula: 2613MKZ

Bastidor : WAUZZZF36R1010863

Kilometraje : 57624Km.

Color : Blanco

Lugar de Peritaje :

Fecha del peritaje : 24.11.2025

Concesionario

00:00:00

Daños del vehículo

Registro de daños

Daños imputables a cliente de la zona Exterior del vehículo

No hay daños declarados de la zona exterior del vehículo

Daños imputables a cliente de la zona Interior del vehículo

No hay daños declarados de la zona interior del vehículo

Daños no imputables a cliente

| Zona del daño | Tipo de daño | Gravedad del daño | Observaciones del daño |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| Neumatico delantero Izq. | Neumáticos con 4mm dibujo 3mm | RECORDATORIO | |
| Neumático trasero Izq. | Neumáticos con dibujo 5mm | RECORDATORIO | |
| Moldura central paragolpes trs. Pintada | Arañado/rasguño menor de 100mm | DAÑO LEVE | |
| Piloto Izq. del paragolpes trs. | Rotura | SUSTITUCION | |
| Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado | Arañado/rasguño menor de 100mm | DAÑO LEVE | |
| Neumático trasero Dch. | Neumáticos con dibujo 5mm | RECORDATORIO | |
| Puerta trasera Dch. | Arañado/rasguño menor de 100mm | DAÑO LEVE | |
| Manilla ext. puerta Trs. Dch. Pintado | Arañado/rasguño menor de 100mm | DAÑO LEVE | |
| Puerta delantera Dch. | Arañado/rasguño menor de 100mm | DAÑO LEVE | |
| Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado | Arañado/rasguño menor de 100mm | DAÑO LEVE | |
| Neumático delantero Dch. | Neumáticos con 4mm dibujo 3mm | RECORDATORIO | |
| Parabrisas con sensor lluvia | Chinazo | SUSTITUCION | |
| Kit de pegado de lunas | Peritaje | SUSTITUCION | |

Material no imputable a cliente

Documentación y faltantes imputables a cliente

No hay documentación ni faltantes declarados.

Fotos del vehículo

No hay reporte fotográfico disponible