

INFORME DE CONTROL DE CALIDAD EN VEHÍCULOS DE OCASIÓN

		Nº INFORME:	I2025/00005261	
DATOS DEL VEHÍCULO				
	MARCA Y MODELO	BMW SERIE 1		
	MATRÍCULA	6658MFV		
	Nº BASTIDOR	WBA7N310307M38466		
	1ª MATRICULACIÓN			
	KILÓMETROS	48354		
	DESTINO ANTERIOR			
		ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN		☐	☒	☐
MOTOR Y TRANSMISIÓN		☐	☒	☐
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		☐	☒	☐
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		☐	☒	☐
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		☐	☒	☐
EMISIONES CONTAMINANTES		☒	☐	☐
SISTEMA DE FRENO		☐	☒	☐
SISTEMA DE DIRECCIÓN		☐	☒	☐
EJES Y SUSPENSIÓN		☒	☐	☐
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		☐	☒	☐
OBSERVACIONES:				

En Madrid a 29 de diciembre de 2025

Inspector

Cliente



Fdo. CARLOS CELADA

Fdo.

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.

IDENTIFICACIÓN		OBSERVACIONES
1.1 BASTIDOR	✓	
1.2 MATRÍCULA	✓	
1.3 DOCUMENTACIÓN Y REFORMAS	✓	
1.4 MANTENIMIENTOS	✗	SERVICIO INSPECCION
MOTOR Y TRANSMISIÓN		
2.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	✗	REZUMES EN CARTER ACEITE
2.2 ALIMENTACIÓN	✓	
2.3 ESCAPE	✓	
2.4 TRANSMISIÓN	✓	
2.5 DISTRIBUCIÓN	✓	
2.6 REFRIGERACIÓN	✓	
2.7 EMBRAGUE	✓	
2.8 ENCENDIDO	Tensión: Pot. Arranque: ✓	
2.9 DIAGNOSIS Y TESTIGOS CONSOLA CENTRAL	✓	DIAGNOSIS GENERICA REALIZADA, NO DETECTA DTC
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		
3.1 PARAGOLPES DELANTEROS	✗	
3.2 PARAGOLPES TRASEROS	✗	
3.3 CAPOT DELANTERO	✗	
3.4 PORTÓN/CAPOT TRASERO	✗	
3.5 PUERTAS DELANTERAS	✗	
3.6 PUERTAS TRASERAS	✗	
3.7 LUNAS	✓	
3.8 CARROCERÍA Y CHASIS	✗	GOLPE EN ZONA DCHA PARAGOLPES DL
3.9 TECHO	✓	
3.10 PISO CARROCERÍA	✓	
3.11 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	✓	
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		
4.1 ASIENTOS DELANTEROS	✓	
4.2 ASIENTOS TRASEROS	✓	
4.3 CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
4.4 GUARNECIDOS Y ALFOMBRAS	✗	DAÑOS EN VOLANTE Y GUARNECIDOS
4.5 CLIMATIZACIÓN	✓	
4.6 TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
4.7 SISTEMAS MULTIMEDIA	✓	
4.8 RUEDA DE REPUESTO Y ACCESORIOS	✓	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
5.1 FAROS Y PILOTOS	✗	
5.2 INSTALACIÓN Y SIST. ELÉCTRICO	✓	
5.3 ALARMA	✓	
5.4 INTERRUPTORES Y MANDOS ELÉCTRICOS	✓	
EMISIONES CONTAMINANTES		
6.1 DIESEL	Opacidad: ✓	
6.2 GASOLINA	CO2 MP CO2 MP L NA	
6.3 COMPROBACIONES EN EV, PHEV, FCEV o BEV.	NA	
SISTEMA DE FRENO		
7.1 MANDOS DE FRENO	✓	
7.2 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓	
7.3 FRENOS DELANTEROS	✓	
7.4 FRENOS TRASEROS	✗	DESGASTE EN PASTILLAS TRASERAS (MENSAJE EN CUADRO INSTRUMENTOS)
7.5 CIRCUITO DE FRENO	✓	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
8.1 VOLANTE Y MANDOS DE DIRECCIÓN	✗	
8.2 SERVODIRECCIÓN	✓	
EJES Y SUSPENSIÓN		
9.1 EJE DELANTERO	✓	
9.2 EJE TRASERO	✓	
9.3 SUSPENSIÓN DELANTERA	✓	
IZQ.  DER. 		
9.4 SUSPENSIÓN TRASERA	✓	
IZQ.  DER. 		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		
10.1 ESTADO GENERAL 	✗	NEUMATICOS DL <3MM / DL DCHO MORDISCO EN BANDA DE RODADURA, LONAS AL DESCUBIERTO
10.2 DEL. IZQ.	1.5 1.7 2.9	✗
CONTINENTAL 235/35/19 91Y DOT		
Estado de la llanta		✗
10.3 TRAS. IZQ.	4.2 4.6 5	✓
CONTINENTAL 235/35/19 91Y DOT		
Estado de la llanta		✓
10.4 TRAS. DER.	4.4 4.9 5	✓
CONTINENTAL 235/35/19 91Y DOT		
Estado de la llanta		✓
10.5 DEL. DER.	1.5 1.7 2.6	✗
CONTINENTAL 235/35/19 91Y DOT		
Estado de la llanta		✗

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.



BMW Serie 1 F40 Diesel

-	
VIN	WBA7N310307M38466
Primera matriculación	29/3/2023
Kilometraje del vehículo	48.355 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	28/4/2026 10:14:05	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	29/3/2023
Modelo	Serie 1 F40 Diesel	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WBA7N310307M38466	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	No		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Continental	235/35 R 19 91 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Continental	235/35 R 19 91 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Continental	235/35 R 19 91 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Continental	235/35 R 19 91 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Kit reparación Neumático

Tipo	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Faro Del Dr

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



4 | Puerta Delant Iz

Tipo	Esquirla
Modo de reparación	Pequeña reparación



6 | Aleta Tras Dr

Tipo	Daño Químico
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Puerta Tras Dr

Tipo	Daño Químico
Modo de reparación	Pulimentar

Fotos comerciales

