

AUDI A3 BERLINE




Information véhicule



Marque:	AUDI	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	A3 BERLINE	NIV:	WAUZZZGY4NA099871
Type de carburant:		Puissance:	110 kW
Version:	2.0 TDI 35 110KW S TRONIC ATTRACTION B.E	Première immatriculation	27/06/2022
Kilométrage:	93762 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Droite	①
Intérieur	②
Toit & autres	①

Photos commerciales





Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Capteur de pluie	Contrôle de distance
Direction assistée	Fonctionnement électrique des fenêtres	GPS	Jantes alu
Phares anti brouillard	Rétroviseurs réglables électrique	Siège enfant intégré	Sièges chauffants AV (ECS&B)
Téléphone	Verrouillage central	Volant cuir	Volant multifonctions

Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommmages

Aile ARD

Bosse(s)

PDR - Débosselage ss peinture

Droite



Bloc compteurs

Ne fonctionne pas (bien)

Contrôler

Intérieur





Carrosserie

Endommagé

Acceptable

Toit & autres




Intérieur

Endommagé

Acceptable

Intérieur



Pneus

Avant Gauche

Hiver
Aluminium
205/55/16/91/H
Uniroyal
5,0 mm

Avant Droite

Hiver
Aluminium
205/55/16/91/H
Uniroyal
5,0 mm

Arrière Gauche

Hiver
Aluminium
205/55/16/91/H
Uniroyal
5,0 mm

Arrière Droite

Hiver
Aluminium
205/55/16/91/H
Uniroyal
5,0 mm

Contrôles

Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	Oui	Entretien	OK
Entretien	dans 22800km	Kit réparation	Oui
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	2	Réinitialisation des paramètres d'usine	Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Détails du NIV

ABS (antiblocage des freins)	Absence de sigles	Accoudoir central avant
Air conditionné	Airbag conducteur	Airbag passager
Airbags de tête	Airbags latéraux aux sièges avant	Allumage automatique des phares suite obscurité
Antivol électronique transpondeur Audi	APS (Acoustic Parking System) arrière	Audi Connect Navigation & Infotainment (3 ans)
Audi Smartphone Interface (si MMI Nav. Plus)	Ciel de toit en tissu	Climatisation électronique 2 zones
Contours de fenêtres noirs	Contrôle de l'application ceinture de sécurité AR	Contrôle de la pression des pneus
Cruise Control (ready for adaptive cruise control)	Désactivation manuelle de l'airbag passager	Détecteur de pluie
Dossier de banquette arr. rabattable en 2 parties	DPF (Diesel Particle Filter)	Eclairage DEL pour le coffre
EDS	Encarts décoratifs Micrometallic platina	ESC (Contrôle électronique de la stabilité)
Feux de jour DEL	Fonction start/stop	Frein à main électromécanique active par bouton
Garantie 3 ans/120.000 km	JAV 16"	Kit crevaison et compresseur 12v
Limiteur de vitesse	MMI Radio Plus DAB+ AM/FM 6HP VC	Outillage de bord
Pack Business	Pack Business (convention A/B/C/D/E/F/H/P)	Pare-brise en vitrage acoustique
Phares avant à technologie DEL	Plafonnier central AR à extinction temporisée	Plafonnier central AV à extinction temporisée
Pommeau de changement de vitesse en cuir	Pré-installation GSM Bluetooth	Préparation pour MMI Navigation Touch
Prises 12V AV/AR	Rétroviseurs électriques	Rétroviseurs extérieurs à dégivrage électrique
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	Sécurité enfant aux places arrière	Servotronic
Siège conducteur réglable en hauteur	Siège passager réglable en hauteur	Sièges avant chauffants
Système de navigation MMI Plus	Tapis de coffre	Tapis de sol complémentaires AV/AR
Tissu Index	Trousse de secours avec triangle de présignalisation	Verrouillage central 'Keyless-Go' sans safelock
Version non-fumeur	Vitres électriques arrière	Vitres électriques avant
Vitres latérales et lunette arrière assombries	Vitres teintées	Volant mult.Plus 3br.cuir+palettes (si Bus.)
Volant multifonction cuir 3 branches cuir+palettes	Volant multifonctions	Volant sport gainé de cuir

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.