

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.

Kilométrage compteur :162680 KM

IDENTIFICATION VEHICULE

Marque :BMW Type :220 Cylindrée : 1997CC

Carburant :ESSENCE Couleur : BLEU 1 MEC : 23/12/2015 2MEC :12/09/2024

Numéro de châssis :WBA1J110X0V6259 Code :761

Puissance : ch 183 kw135 boîte de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE

Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant DOSSIER AVG			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui **non**

pneus hiver : oui **non** commentaires

jantes hiver avec pneus : oui **non**


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	non	CD navigation	☒	☒	double des clés	☒ non
GPS	☒	non	carte SD GPS	☒	☒	roue de secours	☒ non
Kit gonflage	☒	☒	galerie de toit	☒	☒	carnet entretien	☒ non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	...09/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 45 17		245 40 17		
Etat des pneumatiques	AVD 4.5MM		AVG 4.5MM		
	ARD 4.5MM		ARG 4.5MM		
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR NON ORIGINE SUR L'ENSEMBLE SAUF TOIT ET COFFRE . (ENTRE 250 ET 350 MICRONS).

AILE ARRIERE DROITE+ AILE ARG / EPAISSEUR PEINTURE 2300 MICRONS/ REPARATION VISIBLE /QUALITE MOYENNE

DIFFERENCE DE TEINTE ENTRE COFFRE + TOIT ET AILES ARRIERE

AILE ARD + ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AV / DEFORMATIONS + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE AVG / INTERIEUR NON PEINT

COFFRE / GRIFFES / POLISSAGE POSSIBLE

PORTE GAUCHE / RETOUCHE BORD DE PORTE