



www.PS-Team.de



Niedrig: 272 g/km
Mittel: 202 g/km
Hoch: 175 g/km
Höchstwert: 207 g/km
Kombiniert: 205 g/km
Gewicht, kombiniert: - g/km
Kraftstoffverbrauch (WLTP-Werte)
Niedrig: 12.1 l/100 km
Mittel: 9 l/100 km
Hoch: 7.8 l/100 km
Höchstwert: 9.2 l/100 km
Kombiniert: 9.1 l/100 km
Gewicht, kombiniert: - l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid -Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch:

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite (ECAC, weighted):

Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted):

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city):

VERSCHIEDENES

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Ziffer 5 4497mm (Maximum mit Wahlen)

Ziffer 35 235/50R20 104Y 8.0Jx20x40

Ziffer 35 235/50R20 104W 8.0Jx20x40

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHNEIDUNG

Der Unterzeichner Nigel Blinkinsop, Company Quality Director, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls):

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

Rechte Seite Innenkotflügel vom Jaguar Land Rover Ireland (Services) Ltd

Software Engineering Centre, Three Airport Avenue, Shannon, Co. Clare, Ireland, V14 YH92

SALZA2BX2PH180712

10.03.2022

e5*2007/46*0076*07

27.01.2022

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

(falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

COVENTRY

(Ort)

HLGM1023

DE

M2257

08731

(Unterschrift)

2022-03-10(Datum):

16.03.2022



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Reifenfüllmittel abgelaufen



Bild 14 : Kühlwasserstand zu gering



Bild 15 : Einstieg hinten links, Verkleidung verschrammt



Bild 16 : Einstieg hinten rechts, Verkleidung verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4636607
Hersteller	Land Rover
Model	Range Rover Evoque
Variante	R-Dynamic SE P 200 MHEV
Listenpreis	51.319,33
VIN	SALZA2BX2PH180712
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	M GZ1427

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4636607

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026104170	10.03.2026	Beifahrerseite Tür hinten	2.596,62

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 260 µm bis 448 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2022	Letzte Zulassung	30.05.2022
Hersteller	LAND ROVER	Marke	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Evoque P200	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALZA2BX2PH180712	HSN / TSN	1590 / AIJ
Schlüssel-Nr.	40359604	Km-Stand abgelesen	41247
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	7 mm
2 links	235 / 50 R 20 104 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 Y	Vredestein / Quatrac PRO+ FSL	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung, Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe, Alarmanlage perimetrisch, All Terrain Progress Control (ATPC), Allradantrieb (permanent), Ambiente Innenraumbeleuchtung, Analoge Rundinstrumente mit TFT-Display, Anfahrhilfe (Low Traction Launch), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Autonomer Notfall-Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Bergabfahrlilfe (HDC), Berganfahrhilfe, Bremskraftverteilung elektronisch (EBD), Dach in Wagenfarbe, Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Light Oyster, Dekorelemente in Cosmic Grey, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten und vorne, Einstiegsleisten mit Range Rover Schriftzug, Elektrische Servolenkung (EPAS), Elektronische Traktionskontrolle (ETC), Fensterheber elektrisch, Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe, Getränkehalter 2 vorne, Heckklappe, manuell, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond, Innenrückspiegel, manuell abblendbar, Kindersicherung, elektrisch, Klimaautomatik (2-Zonen), Kopfstützen hinten, Kopfstützen, vorn, Kurvenbremskontrolle (CBC), LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenksäule manuell verstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Notfall-Bremsassistent (EBA), Ottopartikelfilter, Paket: Anschlusspaket 1, Parkbremse, elektrisch (EPB), Pivi, Polster: Stoff, Radio: Digitales Radio (DAB+), Radiozubehör: 10" Touchscreen, Radiozubehör: Android Auto, Radiozubehör: Apple CarPlay, Radiozubehör: Land Rover Soundsystem, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Remote, Rückfahrkamera, Secure Tracker, Sitze: Vordersitze, 8-fach manuell verstellbar, Sprachsteuerung, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors, Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem, Terrain Response 2 Automatik, Verzurrsen im Laderaum, Wankneigungskontrolle (RSC), Zentralverriegelung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Uni
032NJ	Lenkrad: Multifunktions-Volllederlenkrad
029FJ	Reifenreparatursystem
031PL	Räder: 20"-Leichtmetallfelgen, Style 5079 Gloss Sparkle Silver All Terrain Sommerreif

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Reifenfüllmittel abgelaufen, erneuern
(Bild 13)
2. T - Kühlwasserstand zu gering, prüfen
und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstieg hinten links, Verkleidung
verschrammt, (Bild 15)
Einstieg hinten rechts, Verkleidung
verschrammt, (Bild 16)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur