




Matrícula:	6739-MPJ	Kilometraje:	61148	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1RFB00X72198245	Fecha de puesta en circulación:	27/03/2024	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	2/06/2026 0:30:00
Modelo:	Megane				
Versión:	S.T. Techno TCe 103 kW (140CV) EDC GPF familiar 103kW 5P automática				
Carburante:	Gasolina				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	7.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/50 R 17 93 W				
Tamaño del neumático DEL DER	215/65 R 17 99 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/65 R 17 99 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/65 R 17 99 V				
Marca del neumático Del Iz	259	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Neumáticos de verano: 205/50/17/93 W DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 7 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 7 mm </div>			
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí		Lunas eléctricas DEL	Sí	
Encendido Motor	Sí		Lunas eléctricas TRAS	Sí	
Baterías en funcionamiento	Sí		Regulador de velocidad	Sí	
Vehículo rodando	Sí		Volante multifunciones	Sí	
Núm asientos	5		Volante de cuero	Sí	
Núm reposacabezas	5		Reposabrazos central DEL	Sí	
Núm llaves	2		Bandeja de maletero	Sí	
Núm llaves mando a distancia	2		Sistema de freno DEL	Sí	
Color carrocería	Gris		Radar parking TRAS	Sí	
Llantas de verano	Aluminio		Barra de techo alu	Sí	
Rueda de repuesto	Sí		Radio multimedia	Sí	
Gato	Sí		Tipo de climatizador	Climatizador autom.	
Ficha Técnica	Sí		Documento de matriculación	No	
Categoría	Turismo				
Segmento	Segmento 02				

Ubicación **Type** **Tipo de reparación**
 Tarjeta De Matriculación Falta Importe



Puerta Delant Iz Rayado Aceptable



Capó



Rayado



Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext DR



Rayado



Aceptable



Puerta Tras Dr



Rayado

Aceptable



Aleta Tras Dr



Rayado

Aceptable



Neumáticos



Sin Daños

Control





https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dbx7pH4wqNqHRa6XMAifd3hsmIk4b0yjpP0i4oelZVM0%3d&language=es-ES