

# Zustandsbericht

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                                                          |                          |                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Hersteller / Modell     | Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor |                          |                              |
| Kennzeichen             |                                                          | Fahrgestellnummer        | LRW3E7EK4PC798641            |
| Erstzulassung           | 16.05.2023                                               | Laufleistung (abgelesen) | 76.570 km                    |
| HSN/TSN                 | 1480 / AAR 00286                                         | Kraftstoffart / Zylinder | Elektro / 0                  |
| Fahrzeugart             | PKW Limousine                                            | Antriebsart              | Allradantrieb                |
| Schadstoffklasse        | 2017/1151;WLTP;reine Elektr...                           | Getriebe / Anzahl Gänge  | Direktantrieb                |
| Farbe                   | Weiß Perleffekt                                          | Besichtigungszustand     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Leistung / Hubraum      | 153 kW / 0 ccm                                           | Nächste HU               | 05/2028                      |
| Wartungsheft / Nachweis | digitaler Nachweis / vollständig                         | Restlauf bis Service     |                              |
| Letzte Wartung          |                                                          | Polsterart               | Leder                        |
| Vorschaden              | Keine Feststellbar                                       | Polsterfarbe             | Anthrazit-Grau               |
| Nachlackierung          | Keine Feststellbar                                       | zul. Gesamtgewicht       | 2.232 kg                     |
| Dokumente               | ZB I vorhanden                                           | Anzahl Halter            | unbekannt                    |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                                                      | Anzahl Sitze / Türen     | 5 / 4                        |
| Vertragsnummer          | 52093669                                                 | Re-Import                | Nein                         |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Reifentyp                     | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 235/45 R18 98Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin   | 5mm / 5mm   | i.O.                 |
| 2     | 235/45 R18 98Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin   | 5mm / 5mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antiblockiersystem (ABS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage |
| Bremsleuchte, drittes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dual Motor Allradantrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |
|                                                                                                             |
| Individuelle Fahrerprofile                                                                                  |
| Innendekor Holz                                                                                             |
| Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)                              |
| Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien                                                |
| Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung                                                             |
| Kopfstützen vorne (2)                                                                                       |
| Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White                                                              |
| LED-Nebelscheinwerfer                                                                                       |
| Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone                     |
| Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio                                                                 |
| Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeigt                |
| Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz                                                         |
| Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer    |
| Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18                                                         |
| Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren                                                    |
| Schlüsselloser Zugang                                                                                       |
| Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung    |
| Sitze: Beheizte Rücksitze                                                                                   |
| Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher |
| Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar                                                                           |
| Sprachgesteuerte Funktionen                                                                                 |
| Wegfahrsperre                                                                                               |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Navigieren mit Autopilot-Funktionalität: automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen. - Einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken. - "Herbeirufen": Ihr geparktes Auto findet Sie auf Parkplätzen und kommt zu Ihnen. |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe             | Beschreibung                                                     |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Verkleidungen/Abdeckungen | Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern        |
| 2   | Verkleidungen/Abdeckungen | Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern |
| 3   | Stoßfänger vorn           | Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair          |
| 4   | Sitz vorn                 | Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern  |
| 5   | Sitz vorn                 | Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - erneuern |
| 6   | Karosserie                | Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern        |
| 7   | Verkleidungen/Abdeckungen | Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern  |

## Gebrauchsspuren

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

|                    |
|--------------------|
| Keine feststellbar |
|--------------------|

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## **Hinweise zum Gutachten**

### **Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**


- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten




**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum





**Abbildung 13:** Innenraum hinten



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Montierte Bereifung



**Abbildung 16:** Montierte Bereifung



**Abbildung 17:** Montierte Bereifung



**Abbildung 18:** Ladebuchse/Tankstutzen



**Abbildung 19: Sonstiges**



**Abbildung 20: Sonstiges**



**Abbildung 21: Sonstiges**



**Abbildung 22: Sonstiges**



**Abbildung 23: Sonstiges**



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern




**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #4:** Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Karosserie: Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Karosserie: Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hint...  
links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung  
hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern