DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

STELLANTIS

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VXKCMZYA4 ST205404 | Date d'immatriculation | 16/10/2025 | Couleur | Gris Kristall |
| Marque | OPEL | Immatriculation | HG-463-CL | Odometre | 6 993 km |
| Modèle | Nouveau Frontera GS Electric 113ch | Etat du véhicule | Inconnu | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | |
|---|---|
| Parc | VATRY MOSOLF |










## Eléments amovibles


| | |
|---|---|
| Kit roue secours Complet | ✗ |
| Plage arrière | ✓ |
| Câble de charge lente | ✓ |
| Câble de charge rapide | ✓ |

## Documents techniques

| | |
|---|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnet de garantie | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

## Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

## Dommages extérieurs

**1**



| | |
|---|---|
| Elément | Aile |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**2**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**3**

| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elément | Hayon ou malle |
| Position | - |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elément | Motif hayon ou malle |
| Position | - |
| Dommages | Cassé |
| Commentaires | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Elément | Monogramme de hayon/malle |
| Position | - |
| Dommages | Cassé |
| Commentaires | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elément | Joint de vitre |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elément | Aile |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**9**



| | |
|---|---|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**10**



| | |
|---|---|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**11**



| | |
|---|---|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**13**



| | |
|---|---|
| Elément | Kit roue secours Complet |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Commentaires | - |

## Dommages intérieurs

**12**



| | |
|---|---|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Commentaires | - |

## Autres dommages

**14**



| | |
|---|---|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Commentaires | - |

## Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm