DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVLEHT2 SZ072129	Erstzulassung	29.09.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-SP5981	Laufleistung	34 416 km
Modell	VIVARO C CARGO LANG 2.0 DIESEL 106KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Kugelkopf Anhängerkupplung	✗
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

- -/-/- Ersatzrad 100.0 %

Außenschäden

1

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Smart Repair
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Klebesatz
Position	Vorne
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Innenschäden

7



Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

9



Bauteil	Kugelkopf Anhängerkupplung
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

13



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-