DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M45GBU PS118934	Date d'immatriculation	11/12/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GS-906-YM	Odometre	17 219 km
Modèle	3008 V2 GT HYB ETENSE 300	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm	

Dommages extérieurs

1

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Cassé
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Phare
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm