

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4797NGW / WBA31EG0605465329 / 5465329

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.551

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4797NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	26/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4797NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Reflector iz paragolpes tr	-	REEMPLAZAR
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
8. Guarnecido faldón tr	-	REEMPLAZAR
9. Tapa toma corriente tr consola central	-	REEMPLAZAR
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
14. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
15. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
16. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
17. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
18. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
19. Pilares - Montante Dr	-	PINTAR
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
24. Paragolpes tr (zona sup)	-	PULIR
25. Puerta tr iz	-	SR Pintura