

4. OVC hybrid electric vehicles: WLTP values  
CO<sub>2</sub> emissions:
- |                            | Low                                 | charge-sustaining<br>Medium | High | Extra High | Combined                | charge-depleting<br>Combined                        | g/km  |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Fuel consumption:          | -                                   | -                           | -    | -          | -                       | -                                                   | -     |
|                            | Low                                 | charge-sustaining<br>Medium | High | Extra High | Combined                | charge-depleting<br>Combined                        |       |
| Electric Consumption (EC): | -                                   | -                           | -    | -          | -                       | -                                                   | -     |
|                            | Low                                 | Medium                      | High | Extra High | City                    | Combined                                            | Wh/km |
| Weighted combined values:  | -                                   | -                           | -    | -          | -                       | -                                                   | -     |
|                            | CO <sub>2</sub> emissions<br>- g/km |                             |      |            | Fuel consumption<br>- - | Electric Consumption (EC <sub>AC</sub> )<br>- Wh/km |       |
5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles  
Equivalent All Electric Range (EAER): - km  
Equivalent All Electric Range city (EAER city): - km  
All Electric Range (AER): - km  
All Electric Range city (AER city): - km
- Miscellaneous**
51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 of 2007/46/EC / point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
- Additional tyre/wheel combinations: technical parameters (no reference to RR)  
Axle1: 185/65R15 88T 6Jx15-40 - Axle2: 185/65R15 88T 6Jx15-40 - ; or  
Axle1: 205/45R17 88V 6,5Jx17-41 - Axle2: 205/45R17 88V 6,5Jx17-41 -

EC CERTIFICATE  
OF CONFORMITY

3110/91708101 0122034



2023-VHS-000558560

The undersigned **ENRICO BECCHIO PRODUCTION MANAGER** hereby certifies that the vehicle:

- 0.1. Make: **FIAT**
- 0.2. Type: **FA1** Variant: **0AEA0000A0** Version: **1D2B0**
- 0.2.1. Commercial name: **500**
- 0.2.2.1. Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:
- |                                                           |   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Final Vehicle actual mass:                                | - | kg              |
| Final Vehicle technically permissible maximum laden mass: | - | kg              |
| Frontal area for final vehicle:                           | - | cm <sup>2</sup> |
| Rolling resistance:                                       | - | kg/t            |
| Cross-sectional area of air entrance of the front grille: | - | cm <sup>2</sup> |
- 0.2.3. Identifiers:
- 0.2.3.1. Interpolation family's identifier: **IP-03\_FA1\_0234-ZFA-1**
- 0.2.3.2. ATCT family's identifier: -
- 0.2.3.3. PEMS family's identifier: -
- 0.2.3.4. Roadload family's identifier: **RL-03\_FA1\_0093-ZFA-1**
- 0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: -
- 0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: -
- 0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: -
- 0.4. Vehicle category: **M1**
- 0.5. Company name and address of manufacturer:  
**FCA Italy S.p.A. C.so G. Agnelli 200 - 10135 - Turin - Italy**
- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:  
**ON B PILLAR, LEFT VEHICLE SIDE ADHESIVE**  
Location of the vehicle identification number: **ON THE RIGHT SIDE OF THE FLOOR. IN THE FRONT PART OF THE PASSENGER COMPARTMENT**
- 0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):  
--
- 0.10. Vehicle identification number: **ZFAEFAA45PX128819**
- 0.11. Date of manufacture of the vehicle: **03/01/2023**
- conforms in all respects to the type described in approval **e3\*2018/858\*00001\*09** granted on: **21/11/2022**  
and can be permanently registered in Member States having **RIGHT** hand traffic and using **METRIC** units for the speedometer and **METRIC** units for the odometer.

Place: **TURIN**

Date: **03/01/2023**

*Enrico Becchio*

Signature







Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts






Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand






Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Paket 1 und Paket 3) ... spätestens am nächsten Arbeitstag an nachfolgende

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| GARANTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MODELL              | 500 E       | INSPEKTION          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MOTORÖLWECHSEL      |             | MOTORÖLWECHSEL      | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VORGESEHEN BEI KM   |             | VORGESEHEN BEI KM   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DURCHGEFÜHRT BEI KM | 32 149      | DURCHGEFÜHRT BEI KM |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FAHRGESTELL-NR.     | PX 12 88 79 | FAHRGESTELL-NR.     |                                     |
| DATUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.5.26             | DATUM       |                     |                                     |
| <p>STAMP UND UNTERSCHRIFT</p> <p><b>OLYMPIC AUTO GMBH</b></p> <p>Klausdorfer Str. 52, 24228 Schwentinental</p> <p>Telefon (04307) 82 31 0</p> <p>Telefax (04307) 82 31 22</p> <p>E-Mail: <a href="mailto:rai@olympic-auto.de">rai@olympic-auto.de</a></p> <p><a href="http://www.olympic-auto.de">www.olympic-auto.de</a></p> |                     |             |                     |                                     |
| FREE TUGO<br>ROADSIDE ASSISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MODELL              |             | INSPEKTION          | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MODELL              |             | INSPEKTION          |                                     |

Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe







Bild 12. 2. Hauptsatz






Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorne links verschrammt.





Bild 15 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt.




Bild 16 : Fahrertür Türkante verschrammt.





Bild 17 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt.



Bild 18 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt.






Bild 19 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt.



Bild 20 : Heckklappenverkleidung aufgeraut.





Bild 21 : Frontbereich mit Steinschlägen.



Bild 22 : Tagfahrlicht rechts gebrochen.



Bild 23 : Motorhaube eingedellt.



Bild 24 : Felge vorne links verschrammt.





Bild 25 : Felge vorne rechts verschrammt.




Bild 26 : Beifahrertür punktuell eingedellt.



Bild 27 : Schwellerverkleidung links gebrochen.



Bild 28 : Einstieg links verschrammt.





Bild 29 :    Fahrersitz Sitzpolsterung verschmutzt.

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 432110  
Hersteller Fiat  
Model 500  
Variante DE - LimS3, Base (42 kWh), 2022 - 2025 500-e  
Listenpreis 33.563,02  
VIN ZFAEFAA45PX128819  
Erstzulassungsdatum 1.3.2023  
Kennzeichen M A1325E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 432110

10.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                        | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2026101181    | 18.01.2026  | Kennzeichen vorne  Stoßfänger vorne | 3.293,13              |

- Seite 1 von 1 -



# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
02.07.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 146 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                                                                   |                            |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Erstzulassung        | 29.03.2023                                                                        | Letzte Zulassung           | 01.01.2001        |
| Fahrzeugart          | PKW                                                                               | Hersteller                 | FIAT              |
| Marke                | FIAT                                                                              | Typ / Verkaufsbez.         | 500e 42kWh        |
| Türen                | 2                                                                                 | Sitzplätze                 | 4                 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | ZFAEFAA45PX128819                                                                 | HSN / TSN                  | 1727 / AVN        |
| Schlüssel-Nr.        | 10172264                                                                          | Km-Stand abgelesen         | 32504             |
| Nächste HU §29 StVZO | 03 / 2028                                                                         | Energiequelle / Kraftstoff | Elektro           |
| Zylinderanzahl       | / Elektromotor                                                                    | Leistung (kW)              | 43                |
| Schadstoffklasse:    | 2017/1151;WLTP;reine                                                              | Antriebsart                | Frontantrieb      |
|                      | Elektrofz                                                                         |                            |                   |
| Getriebe / Gänge     | Automatik / 1                                                                     | Felgen                     | Leichtmetall      |
| Farbe (Hersteller)   | EXTERIOR COLOUR:                                                                  | Polster / Farbe            | Stoff / Anthrazit |
|                      | NERO                                                                              |                            |                   |
|                      | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            |                   |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ                       | Art  | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|
| 1 links   | 195 / 55 R 16 91 V                 | Goodyear / EfficientGrip Performance | S /O | 6 mm        |
| rechts    | 195 / 55 R 16 91 V                 | Goodyear / EfficientGrip Performance | S /O | 6 mm        |
| 2 links   | 195 / 55 R 16 91 V                 | Goodyear / EfficientGrip Performance | S /O | 7 mm        |
| rechts    | 195 / 55 R 16 91 V                 | Goodyear / EfficientGrip Performance | S /O | 7 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.11.2026 |                                      |      |             |

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                     | Art  | Profiltiefe |
|--------------------|------------------------------------|------|-------------|
| 185 / 65 R 15 92 T | Continental / WinterContact TS 870 | W /O | 6 mm        |
| 185 / 65 R 15 92 T | Continental / WinterContact TS 870 | W /O | 6 mm        |
| 185 / 65 R 15 92 T | Continental / WinterContact TS 870 | W /O | 7 mm        |
| 185 / 65 R 15 92 T | Continental / WinterContact TS 870 | W /O | 7 mm        |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

## Serienausstattung

Serie: ABS mit EBD, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag - Beifahrerseite (deaktivierbar), Airbag Kopfairbags vorne und hinten, Airbag Seitenairbags vorn, Airbag-Fahrerseite, Armaturenbretteinlage in Wagenfarbe, Aufmerksamkeitsassistent, Autonomous Emergency Braking (AEB), Bremsleuchte, dritte, Electronic Stability Control (ESC) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Bremsassistent (BAS), Fahrmodus-Schalter, Fensterheber elektrisch vorne, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay, Keyless Go, Klimaautomatik, Kopfstützen im Fond (2), Kopfstützen vorn, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel-zubehör: Tasche für EV/PHEV Mode-3-Ladekabel, Ladekabel: Mode-3 EV/PHEV, Lenkrad höhenverstellbar, Lenkrad: Softtouch-Lenkrad, Licht- und Regensensor, Nebelschlußleuchte, Parkbremse elektronisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem mit 6 Lautsprechern, Radio: Infotainmentsystem 10,25" mit digitalem Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Smartphone Mirroring via Apple CarPlay / Android Auto, Räder: 15" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Schnellladefunktion: EV/PHEV - 85 kW, Schwarze Seitenzierleisten, Servolenkung, Sitze: Vordersitze, 4-fach manuell verstellbar, Spurhalteassistent, Temperaturregelung elektrisch EV/PHEV, Uconnect Services, Verkehrszeicheninformation, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                 |
|------|---------------------------------------------|
| 07C  | Lackierung: Sonder-Uni-Lackierung           |
| 4x2  | Ladekabel: Mode-2 EV/PHEV<br>Paket: Komfort |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 18.05.2026 bei Kilometerstand 32.149



---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt., lackieren mit Lackaufbau
2. Fahrertür Türkante verschrammt., smart repair (Bild 16)
3. Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt., lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)
4. Tagfahrlicht rechts gebrochen., erneuern (Bild 22)
5. Felge vorne links verschrammt., lackieren mit Lackaufbau (Bild 24)
6. Felge vorne rechts verschrammt., lackieren mit Lackaufbau (Bild 25)
7. Beifahrertür punktuell eingedellt., drücken (Bild 26)
8. Schwellerverkleidung links gebrochen., erneuern (Bild 27)
9. Einstieg links verschrammt., smart repair (Bild 28)
10. Heckscheibe Aufkleber entfernen., reinigen

---

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung aufgeraut., (Bild 20)  
Frontbereich mit Steinschlägen., (Bild 21)  
Motorhaube eingedellt., (Bild 23)  
Fahrsitz Sitzpolsterung verschmutzt., (Bild 29)