

Historial del Vehiculo -3831-MJS

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
3831-MJS	05/05/2025	10	MATERIALES	
3831-MJS	12/08/2024	26107	REV Long Life 01	Filtro antipolen
3831-MJS	12/08/2024	26107	REV Long Life 01	Aceite motor - 05W30 OEM
3831-MJS	12/08/2024	26107	REV Long Life 01	Rellenar niveles
3831-MJS	12/08/2024	26107	REV Long Life 01	Filtro aceite
3831-MJS	12/08/2024	26107	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
3831-MJS	12/08/2024	26107	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
3831-MJS	12/08/2024	26107	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
3831-MJS	12/08/2024	26107	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
3831-MJS	08/07/2025	47031	NEUMATICOS	Reparar pinchazo rueda trasera derecha
3831-MJS	01/08/2025	47826	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO EN RUEDA DELANTERA IZQUIERDA.
3831-MJS	01/08/2025	47826	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
3831-MJS	01/08/2025	47826	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl - BOSCH - Rec.Plat. GIRA
3831-MJS	01/08/2025	47826	SISTEMA DE FRENADO	Rellenar niveles
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	MANO DE OBRA
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Filtro aceite
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Filtro antipolen - FRAM - Rec.Plat. GIRA
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Serv inspección bujías
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Filtro aire
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20 OEM
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Rellenar niveles
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Bujía - BOSCH - Rec.Plat. GIRA
3831-MJS	07/04/2026	55365	REV Long Life 02	Serv inspección A+B

3831-MJS	07/04/2026	55365 REV Long Life 02	Serv inspección filtro aire
3831-MJS	09/07/2026	55370 INTERIORES/HABITACULO	llave por perdida pagada por usuario



RENAULT ARKANA

ZEN TCE 103KW(140CV) EDC MILD HYBRID

VIN	VF1RJL005UC433838
Primera matriculación	2/8/2023
Kilometraje del vehículo	58.251 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/8/2026 12:42:11	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	2/8/2023
Modelo	ARKANA	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJL005UC433838	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Kumho	215/55 R 18 95 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Kumho	215/55 R 18 95 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Kumho	215/55 R 18 95 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Kumho	215/55 R 18 95 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Rincón parachoques Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Rincón parachoques Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

SIN SEGUNDO JUEGO DE LLAVES

Fotos comerciales

