

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (G1743127) ausgegeben. Landratsamt München

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter von PSA AUTOMOBILES SA,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
Typ
Variante
Version

: DS
: J
: C
: YHZU-C2PD00
: DS7

1. Handelsbezeichnung

2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung

zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs

Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in

beladenem Zustand

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug

Rollwiderstand

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: - - - kg
: - - - kg
: - - - cm²
: - - - kg/t
: - - - cm²

3. Kennungen (gegebenenfalls)

3.1. (...) der Interpolationsfamilie

: IP-YHZ ATN84145-VR3

3.2. (...) der ATCT-Familie

: AT-YHV 7102-VR3

3.3. (...) der PEMS-Familie

: 2-VR3-DP

3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie

: RL-MP2LATN84051-VR3

3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

: -

3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung

: PR-YHZ 0108-VR3

3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie

: -

0.4. Fahrzeugklasse

: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :

PSA AUTOMOBILES SA

2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der
vorangegangenen Stufen

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
--

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

: VR1JCYHZURY516723

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs

: 05/02/2024

dem in der am 12/10/2023 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0601*26 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in
Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 05/02/2024

Monsieur Yannick BOURVEN

Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 29/02/2024



M. SCHOENWEITZ
Citroën Deutschland
Homologation
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GJ743127
006092

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4

2. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -

3. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2738 mm

5. Achsabstand : 1-2 : 2738 mm

6. Länge : 4595 mm

7. Breite : 1895 mm

8. Höhe : 1631 mm

Massen

9. Masse in fahrbereitem Zustand : 1585 kg

10.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 934 kg

2.: 651 kg

11.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1663 kg

12. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2050 kg

13.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2050 kg

14.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1200 kg

2.: 1100 kg

15.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3500 kg

16. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines

17.1. Deichselanhängers : - kg

18.3. Zentralachsanhängers : 1450 kg

18.4. ungebremsen Anhänger : 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 70 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : YH01

22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung

23. Reiner Elektroantrieb : nein

23.1. Art des [Elektro]Hybridfahrzeugs : -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe

25. Hubraum : 1499 cm³

26. Kraftstoff : Diesel

26.1. : Einstoffmotor

27. Maximale Leistung : 96 kW bei 3750 U/min

27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : Diesel

28. Getriebe (Typ) : automatisch

28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 0.2586

28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.061	0.1041	0.1586	0.2104	0.2513	0.3092	0.3826	0.4599	0

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 195 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1.: 1637 mm

2.: 1616 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse

zur Bestimmung der CO₂-Emissionen

1.: 235/45 R20 100V - 8J20ET44 - C1 A

2.: 235/45 R20 100V - 8J20ET44 - C1 A

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AC

40. Farbe des Fahrzeugs : grau

41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Stundgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2813 min⁻¹
Fahrgeräusch : 68 dB(A)
: Euro 6 EA
47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1734 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.1. f0 : 99.4 N

47.1.3.1. f1 : 0.163 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.03819 N/(km/h)³

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	46.7	-	-	55.9	60.8	-	0.33	0.01 x10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	170	142	126	156	146
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.5	5.4	4.8	5.9	5.6

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37
- 3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.1. Einsparungen NEFZ :	g/km	3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Diesel	-	Diesel	1.2
	1.2		-

- Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	215/65 R17 93V 7.00J17 ET44	225/55 R18 93V 7.50J18 ET46	235/55 R18 93V 7.50J18 ET46	205/55 R19 93V 7.50J19 ET38	235/50 R19 93V 7.50J19 ET46	235/45 R20 93V 8.00J20 ET44	
A2	215/65 R17 93V 7.00J17 ET44	225/55 R18 93V 7.50J18 ET46	235/55 R18 93V 7.50J18 ET46	205/55 R19 93V 7.50J19 ET38	235/50 R19 93V 7.50J19 ET46	235/45 R20 93V 8.00J20 ET44	

-
-
-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorhaube, vereinzelt Steinschläge



Bild 14 : Felge vorne links (glanzgedreht), verschrammt




Bild 15 : Seitenteil rechts, eingedellt




Bild 16 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt mit Lackschaden, drücken und auslegen



Bild 17 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt mit Lackschaden, drücken und auslegen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DS Automobiles	Typ / Verkaufsbez.	DS 7 (07.2022->) / 7 1.5 BlueHdi 130 Opera (EU6d) 5
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1JCYHZURY516723
HSN / TSN	1889 / AGD	DAT Europa-Code®	012350710210001
DAT Marktindex	DE001 6500	Km-Stand abgelesen	31435
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / B0NSC/B0MM0/ESC
Polster / Farbe	Leder / Beige		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S /O	7 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S /O	7 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S /O	7 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte hinten, Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrlilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion, Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, Außentemperaturanzeige, Dachreling/Dachträger (Aluminium), Easy Access-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten vorn und hinten (Metall) mit Schriftzug (Logo), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring), Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung Plus, Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterzierleisten verchromt, Fußmatten, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Interieur Nappaleder Basalt-Schwarz, Innenraumbeleuchtung LED, Innenraumfilter: Pollenfilter und Anti-Allergen-Filter kombiniert (AQS), Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Komfort-Paket 3, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP KAT (YHZ / DV5RC), Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll, Panorama-Glasdach, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2738 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung), Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne elektr. verstellbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und Scheibenbremsen hinten, Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer DS LED Vision, Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung), Servolenkung elektrisch, Einfachritzel, Sitz-Paket: Sitze, Außenspiegel elektr. verstellbar, Sondermodell Opera Blue, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage, Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zeituhr (analog), Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
75935	Getriebe Automatik - Typ: AMN8 (8-Stufen)
24723	HiFi-System / Sound-System Focal Electra
26316	Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Leder Opera Steingrau
1510	Komfort-Plus-Paket
12944	Kühlergrill Schwarz (DS Wings)
50234	LM-Felgen 8,5x20 (Tokyo)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 05.06.2026 bei Kilometerstand 30.064
nächste Wartung:	am 05.06.2027 bei Kilometerstand 60.064

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne links (glanzgedreht), verschrammt, erneuern (Bild 14)
2. Seitenteil rechts, eingedellt, drücken (Bild 15)
3. Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt mit Lackschaden, drücken und auslegen, smart repair (Bild 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, vereinzelte Steinschläge, (Bild 13)