


2021 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat

Chassisnummer	TMBJC7NY5MF006933
Eerste registratie	30-03-2021
APK geldig tot	30-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	88.809 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	01-07-2026
Definitieve kilometerstand	88.809 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2021	150 kW / 204 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	88.809 km	Ja

#### Opties & accessoires 11

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting	Lichtmetalen velgen
Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren	Stoelverwarming	Trekhaak	

#### Aanwezig bij voertuig 5

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------	-----------

#### Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	continental
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

#### Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2026

## Schades (8)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Velg LV, Beschadigd, Velgreparatie (gepolijst)

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

Polijsten



Omschrijving

Bumper V, Krasjes, Polijsten

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Velg RV, Beschadigd, Velgreparatie (gepolijst)

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Buitenspiegel R, Beschadigd, Vervangen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Velg RA, Oxidatie, Spuiten


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Portier RA, Deukje(s) + krasje(s), Restyle / inlakken

---

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

Inlakken



**Omschrijving**

Velg LA, Oxidatie, Spuiten

---

Schade exterieur - Dak

**Soort schade**

Vlek

**Oplossing**

Anders



**Omschrijving**

Hemelbekleding, Vlekjes, Reinigen

## RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
30-03-2021	Eerste toelating	
31-01-2022	Registratie datum goedkeuring	
01-02-2022	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Autobedrijf
01-02-2022		Autobedrijf
01-02-2022		Autobedrijf
04-02-2022		Autobedrijf
18-06-2022		Autobedrijf
02-09-2022		Autobedrijf
02-09-2022		Lease
24-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
30-03-2027	APK vervaldatum	

## Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achterbank verwarmd	achteruitrijcamera	actieve noodgeval assistent	
adaptief demping systeem	airco separaat achter	alarm klasse 1(startblokkering)	alarmsysteem	
Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto	armsteun achter	armsteun voor
audio installatie	Autonomous Emergency Braking	bagage-scheidingsnet	bandenspanningscontrolesysteem	
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	
bots waarschuwing systeem	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels met verlichting		
chromo delen exterieur	connected services	cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp	DAB	dakrails
dimlichten automatisch	dodehoek detectie	draadloze telefoonlader	electronic climate control	

- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- LED achterlichten
- lederen/stof bekleding
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 21"
- matrix LED koplampen
- metaalkleur
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- regensensor
- rijstrooksensoren met correctie
- ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
- schakelpaddles
- spraakbediening
- stuur multifunctioneel
- stuur verwarmd
- trekhaak elektrisch bedienbaar
- verkeersbord detectie
- vermoeidheids herkenning
- verwarmde voorruit
- volledig digitaal instrumentenpaneel
- voorstoelen verwarmd
- warmtepomp
- zij airbag(s) voor
- zonnenscherm zijruiten

Extra foto's



19867 Nordergraben  
Königsplatz 10, 49074 Bielefeld  
2021-04-09

2023-05-11  
36000 km  
12382

✓ Interieurluftfrisch  
✓ Remisebestand Service

Pouw Zwolle  
Lippestraat 5  
8128 PS ZWOLLE