


Polestar

POLESTAR 2 (05.2020->) LONG RANGE SINGLE MOTEUR ÉLECTRIQUE 170 KW (CONT. 80 KW) 5 PORTES

VIN: LPSVSEGEKNL081593



Description

	Date de 1ère immatriculation 16/06/2022	Odomètre 69938 km
Couleur Moon / Metallic	Année modèle 2021	Capitonnage -
Nombre de portes 5	Nombre de sièges 5	Generation -
Type de boîte Automatique	Motorisation Electrique	Nombre de vitesses 1
Roues Motrices Avant (FWD)	Puissance 170 KW	

Equipements véhicule

Série

Sièges, électrique Réglable compr. Appuie-lombaire, Siège chauffant et fonction mémoire pour Siège conducteur et Rétroviseur ext	Siège AV droit à réglages électriques	Siège AV gauche à réglages électriques (avec Memory)
prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge	Accoudoir central AV avec Support à boissons	aide au stationnement AV et AR, acoustique et visuel avec affichage sélectif (APS Plus)
Airbag conducteur	Airbag coté passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag lat AV	Airbag lat AV central(e) (airbag d'interaction)	Alarme
Appuie-têtes AR	Automatique Soft-Close pour compartiment à bagages / hayon	Batterie HT 78 kWh brut / 72,5 kWh net (Lithium-ion)
Boîte de vitesses pour véhicule électrique	Caméra aide au recul	Carrosserie: 5 portes
casier de rangement avant (compartiment à bagages, AV)	Ceintures de sécurité noir(e)	Climatisation automatique 2 zones
Système de contrôle de la qualité de l'air (Clean Zone Interior Package CZIP)	contrôle pression pneumatiques	Couvercle de coffre / hayon électrique commandé (ouverture + fermeture, Commandé par capteur)
câble de recharge avec connecteur type 2 ("Mode" 3)	câble de recharge (7,0 m) avec prise Schuko ("Mode" 2)	digit(al)(ale)(aux)(ales) Instrumentation écran 12,3"
Digital Key	Direction assistée à commande électronique	Cde vocale
dossier AR fractionné (60:40)	Ecran tactile couleur (11,15 Pouces) dans Console centrale	Electro. Contrôle de stabilité (ESC) avec Assistant de freinage
Equipement Int. avec inserts finition bois véritable Black Ash	Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Adaptatif Feu Stop
garniture de pavillon Anthracite	Jantes alliage léger	Keyless Drive
Verrouillage centralisé / Système de démarrage Keyless-Go	Kit de réparation des pneumatiques	levier de sélection noir(e) brillant
Long Range Single	Mode de transmission roues AV motrices	Moteur électrique 170 kW (cont. 80 kW)
One Pedal Drive (Electronique Pédale d'accélérateur)	Pneus 245/45 R19 ...W	Connexion USB à l'AR
prise USB AV (x 2)	projecteur LED	protection acoustique des piétons (sound extérieur)
Préparation/Pré-équipement pour éthylotest	Réception radio digital(e) (DAB+)	Récupérateur d'énergie de freinage (Système de

antidémarrage (Alcolock)	Rétroviseur ext rabattable électriquement	récupération)
Rétroviseur ext couleur caisse	Sellerie : Tissu	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant
Rétroviseur Int sans cadre avec fonction électrochrome	Supports Isofix pour siège enfant	Siège chauffant AV
Smartphone interface (Apple CarPlay & Android Auto)	Système d'airbag crânien (Sideguard)	Surtapis Textile
Système anti-coup du lapin (WHIPS)	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne	Système d'antiblocage de frein (ABS) avec système antipatinage (TCS)
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (Assistance de direction)	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Système d'assistance de conduite: détecteur de vigilance (Driver-Alert-Control, DAC)
Système d'assistance de conduite: alerte de collision avant avec Détection des piétons et cycistes	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation	Système d'assistance de conduite: assistant de frein de secours autonome
Système d'assistance de conduite: Connected Safety	Système de charge chargeur on bord 11 kW	Système d'assistance de conduite: système d'anticipation des collisions
Système d'assistance de conduite: Évitement de choc AR (prévention collision arrière)	Système de service : Google Services	système de protection piétons
Système de service : ConnectedDrive Services	trousse premiers secours / boîte premiers secours	sécurité enfant à commande électrique
Triangle de présignalisation		Volant de direction (Cuir) avec multifonctions
éclairage diurne		
Optionnel		
Bouton de déverrouillage dans le/l' Porte(s) pour Verrouillage centralisé	Capteur d'inclinaison pour Alarme	chargeur à induction pour terminaux mobiles
crochet de poche à/au/dans/en Compartiment à bagages	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)	Pack Plus
Pack éclairage Int	toit panoramique (Transparent)	Vitrage teinté(e)
Sound-System Harman-Kardon	Subwoofer	chauffage/climatisation Thermopompe (Supermanifold)
Siège chauffant AR	Siège AV gauche avec extensible assise de siège	Siège AV droit avec extensible assise de siège
Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e) (Cuir)	Peinture métallisée	


Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Crochet de sangle de retenue plage AR / Arrière Gauche	Cassé	Echange
			

002	Double de clé / -	Manquant	Echange
			
003	Jante / Avant Droit ¹ Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Echange
  			
004	Jante / Arrière Gauche ² Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Malfaçon	Echange
   			
005	Jante / Arrière Droit ³ Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Malfaçon	Echange
  			
006	Pneu / Arrière Droit ⁴ Marque de pneu : VREDESTEIN / Largeur : 245 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 45 / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Saison : Tous	Usé	Echange
 			
007	Pneu / Arrière Gauche Marque de pneu : VREDESTEIN / Largeur : 245 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 45 / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Saison : Tous	Déchiré	Echange
 			
008	Intérieur complet / -	Tâché	Nettoyage



- ¹ Pas assez de matières
- ² Pas assez de matières pour refaire comme d'origine! A été réparé en peinture!
- ³ Idem que pour la gauche
- ⁴ Roulé à plat !

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☒ Certificat de Conformité
- ☐ Clé anti-vol
- ☐ Clé plip
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Kit sécurité
- ☐ Navigation
- ☐ Porte documents
- ☐ Sacoche cable de charge
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☒ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Canet d'entretien
- ☒ Certificat Immatriculation
- ☒ Clé carte
- ☒ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Crochet/Boule Attelage
- ☐ Gilet de sécurité
- ☐ Manivelle de cric
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☐ Télécommande
- ☒ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carnet de garantie
- ☒ Certificat Immatriculation volet propriétaire
- ☐ Clé de verrouillage de roue
- ☐ Cric
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Manuel d'utilisation
- ☒ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Triangle


Pneus principaux

Avant Gauche	VREDESTEIN	245 / 45 / 19 / Tous	6 mm
Avant Droit	VREDESTEIN	245 / 45 / 19 / Tous	6 mm
Arrière Gauche	VREDESTEIN	245 / 45 / 19 / Tous	6 mm
Arrière Droit	VREDESTEIN	245 / 45 / 19 / Tous	6 mm

Commentaires

Capot plus aile ARG et porte ARG, réparé => sur réserve réclamation!

Photos



Avant gauche



Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Cable




Cable




Vin




Autre



Autre




Autre



Autre



Crochet de sangle de retenue plage AR / Arrière Gauche / Cassé



Crochet de sangle de retenue plage AR / Arrière Gauche / Cassé



Double de clé / - / Manquant



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Malfaçon




Jante / Arrière Gauche / Malfaçon



Jante / Arrière Gauche / Malfaçon



Jante / Arrière Gauche / Malfaçon



Jante / Arrière Droit / Malfaçon



Jante / Arrière Droit / Malfaçon



Jante / Arrière Droit / Malfaçon



Pneu / Arrière Droit / Usé



Pneu / Arrière Droit / Usé



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Intérieur complet / - / Tâché

POWERED BY AVILOG

OEM SoH numérisé*



SoHSCAN



INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque: Polestar
Modèle: 2 - 78 kWh
VIN: LPSVSEGEKNL081593
Kilométrage: 69 938km
SoH numérisé*: 93%



INFORMATIONS SUR LA LECTURE

Date: 18/08/2026
Exécuté par: DEKRA Belgium NV/SA

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

14:25:56 SoHSCAN démarré
14:26:09 Démarrage de l'acquisition des données
14:28:11 Acquisition des données terminée
14:28:28 SoHSCAN terminé

* Pour obtenir une évaluation complète de la sécurité et de la valeur de la batterie, tenez compte des éléments suivants :

- 1. Les anomalies et dysfonctionnements éventuels de la batterie et des cellules ne sont pas révélés par le SoHSCAN. Elles peuvent être facilement détectées, jusqu'au niveau de la cellule, à l'aide du test Flash AVILOG.
- 2. L'état de santé (SoH) numérisé (lecture) par le fabricant (OEM) de la batterie d'entraînement est le SoH supposé par le système de gestion de la batterie (BMS). Il peut s'écarter considérablement du véritable SoH, et AVILOG n'assume aucune responsabilité quant à son exactitude.
- 3. Le SoH réel peut être déterminé avec précision à l'aide du test PREMIUM AVILOG.

