



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Motorraum (Kabel) mit Tierversbiss, prüfen, Schadenerweiterung möglich




Bild 8 : Motorraum (Kabel) mit Tierversbiss, prüfen, Schadenerweiterung möglich



Bild 9 : Motorraum (Kabel) mit Tierverbiss, prüfen, Schadenerweiterung möglich




Bild 10 : Motorraum (Kabel) mit Tierverbiss, prüfen, Schadenerweiterung möglich



Bild 11 : Dichtung der Heckklappe gebrochen



Bild 12 : Dichtung der Heckklappe gebrochen



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair

DEKRA Automobil GmbH
St.-Christophorus-Str. 3, 99092 Erfurt

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Erfurt
St.-Christophorus-Str. 3
99092 Erfurt
Telefon 0361 / 7432-300
Fax 0361 / 7432-555
E-Mail erfurt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Oliver Gebauer
Tel. direkt 03617432-500
Tel. mobil 0171 1899630

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

MGN EV6E

FIN

KNAC381BFN5051084

Vertragsnummer	78957092
Auftragsnummer	ELSRM004388
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	05.05.2026, per e-Mail
Besichtigung	09.06.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Erfurt, St.-Christophorus-Str. 3, 99092 Erfurt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.869,75 EUR	21.265,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	20.672,27 EUR	24.600,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Oliver Gebauer bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Erfurt, St.-Christophorus-Str. 3, 99092 Erfurt, im Beisein von Herrn Grimm.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 141 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Patrick Grimm, Kreuzweg 251, 98617 Vachdorf
MGN EV6E
09.06.2022
09.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	EV6 (CV)(2021->) / EV6 Elektro 58 kWh 2WD
Aufbauart	Van
HSN / TSN	2233 / AAZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC381BFN5051084
Türen	5
Farbe (Hersteller)	YACHT BLUE
Lackierung	Wasserbasis / 2-Schicht / DU3
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	42 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	44.457

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV	S / O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV	S / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Außenspiegel elektr. anklappbar, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW), Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen), Heckleuchten LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, LM-Felgen 7,5x19, Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Parkbremse elektrisch, Radstand 2900 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Runway Rot Metallic, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Air-Paket, Metallic-Lackierung, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 29.05.2026 bei Kilometerstand 44.094.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motorraum (Kabel) mit Tierversbiss, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Dichtung der Heckklappe gebrochen, erneuern (Bild 11, 12); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13, 14);

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Oliver Gebauer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **MGN EV6E** **FIN** **KNAC381BFN5051084**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.06.2022	Letzte Zulassung	09.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	EV6 (CV)(2021->) / EV6	Aufbauart	Van
	Elektro 58 kWh 2WD		
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC381BFN5051084
HSN / TSN	2233 / AAZ	DAT Europa-Code®	014251000050001
DAT Marktindex	DE003 6279	Km-Stand abgelesen	44457
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	42	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	YACHT BLUE /		
	Wasserbasis / 2-Schicht /		
	DU3		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 09.06.2026 (Besichtigung 09.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		44.990,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		4.420,06 EUR
Listenneupreis gesamt		49.410,06 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		23.040,78 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 60000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 44457 / -15543		
Laufleistungskorrektur	+	966,74 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	120,04 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		24.127,56 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	1.054,21 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		25.181,77 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	15,58 EUR
Zwischensumme I		25.197,35 EUR
Zwischensumme II		25.197,35 EUR
Reparaturkosten (mit 94,04 EUR MwSt.)	-	589,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.929,06 EUR MwSt.)	24.600,00 EUR	24.608,34 EUR
Handelsspanne (mit 532,28 EUR MwSt.)	3.335,00 EUR	3.333,76 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.396,78 EUR MwSt.)	21.265,00 EUR	21.274,58 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
1003	Air-Paket	2.700,11*			426,89
11000	Metallic-Lackierung	719,95*			113,82
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	1.000,00*			513,50
Summe Sonderausstattung		4.420,06			1.054,21 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Motorraum (Kabel) mit Tierverschleiß, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	250	100	-250,00	
2. Dichtung der Heckklappe gebrochen, erneuern (Bild 11, 12)	214	100	-214,00	
3. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13, 14)	125	100	-125,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	589			-589,00 EUR

Der Sachverständige
Oliver Gebauer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.