

Historial del Vehiculo -0704-MFM

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
0704-MFM	17/05/2023	4595	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	M.O
0704-MFM	17/05/2023	4595	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	RELLENADO DE ACEITE
0704-MFM	17/05/2023	4595	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	SIGAU
0704-MFM	14/07/2023	8558	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. RELLENAR NIVEL
0704-MFM	14/07/2023	8558	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	RELLENAR ACEITE MOTOR
0704-MFM	26/10/2023	15987	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	ACEITE DE MOTOR
0704-MFM	26/10/2023	15987	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	MANO DE OBRA
0704-MFM	28/12/2023	21168	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	ACEITE MOTOR 00W20
0704-MFM	28/12/2023	21168	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	Aportación a SIGAU (R.D. 679/2006)
0704-MFM	28/12/2023	21168	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. REVISIÓN
0704-MFM	01/04/2024	30921	MAN	REV Long Life 01	m.o
0704-MFM	01/04/2024	30921	MAN	REV Long Life 01	aceite , faceite y niveles
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Filtro aceite
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	MANO DE OBRA
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Tornillo bandeja cubrecarter.
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Pastillas freno tr
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Líquido frenos
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Filtro antipolen
0704-MFM	22/05/2025	60867	MAN	REV Long Life 02	Serv inspección 60000 KM
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	Rellenar niveles
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	Filtro combustible
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20 OEM
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	Filtro aceite
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	Filtro aire
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
0704-MFM	17/03/2026	91033	MAN	REV Long Life 03	Serv inspección 90000 KM

0704-MFM	17/03/2026	91033 MAN	REV Long Life 03	Tornillos cubrecárter -
----------	------------	-----------	------------------	-------------------------



VOLKSWAGEN TIGUAN

URBAN SPORT 2.0 TDI 110KW (150CV) DSG

VIN	WVGZZZ5N7PW515229
Primera matriculación	15/3/2023
Kilometraje del vehículo	98.885 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	8/7/2026 9:45:52	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	15/3/2023
Modelo	TIGUAN	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WVGZZZ5N7PW515229	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,6 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,7 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,7 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,6 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Volante

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación inteligente de cuero



7 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



12 | Retrovisor Ext Dr completo

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



13 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



15 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales

