Volkswagen

1.4 EHYBRID ELEGANCE DSG

VIN: WVGZZZ5NZMW404117



Description

N° d'immatriculation 2ANS945	**Date de 1ère immatriculation** 27/05/2021	**Odomètre** 108210 km
Couleur Gris Dauphin Métallisé	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1395	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Nombre de vitesses 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 180 KW

Equipements véhicule

Jantes alliage	Climatisation automatique	Allumage automatique des feux
Système de navigation	Régulateur de vitesse	Toit ouvrant
Hayon hydraulique	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 28/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 30/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections


#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-brise / - Caméra : Oui / Capteur de pluie : Oui	Eclat	Echange




002	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation




003	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair

Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Cache bagages
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Porte documents

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	235/50/19 Été	6 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	235/50/19 Été	6 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	235/50/19 Été	7 mm
Arrière Droit	HANKOOK	235/50/19 Été	7 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation



Cable




Vin

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


Autre



Autre


Autre


Autre


Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat




Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.