

Seat

IBIZA 1.0 TSI 85 KW 115 CV STARTSTOP SPECIAL EDITION M

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKJ9SR546977



Descripción

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Matrícula 6962MYW | Fecha de matriculación 28/02/2025 | Kilometraje 34832 km |
| Color Blanco | Año - | Tapicería Tela |
| Número de puertas 5 | Numero de asientos - | Generation - |
| Tipo de carrocería Compacto | Desplazamiento de motor 999 cc | Transmisión Manual |
| Tipo de combustible Gasolina | Numero de velocidades 5 | Potencia Máxima 85 KW |

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
08/06/2026

Fecha de peritación aprobada
09/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound ✓ Ok
Escape / Clarity ✓ Ok

Vehicle leak proofness ✓ Ok
Limpieza interior del vehículo ✗ Dirty

Daños y valoraciones

| # | Elemento | Defecto | Operación |
|---|--------------------------------------|---------|-------------|
| 001 | Interior completo / - | Sucio | Limpieza |
|  | | | |
| 002 | Espejo parasol / Delantero izquierdo | Roto | Sustitución |



003 Kit de reparación de neumáticos de compresor / -

Faltante

Sustitución



004

Llanta / Delantero Izquierdo

Material : Acero / Diámetro de llanta / neumático : 16 "

Rayado

Reparar



005

Llanta / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "

Rayado

Reparar



006

Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



007

Rejilla de paragolpes / Delantero

Roto

Sustitución



008

Aleta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



009 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



010 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



011 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



012 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura


Reparar



013 Estribo / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



014 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha

Rayado

Pintar



015

Aleta / Delantero Derecho

Abolladura

Smart repair



Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

| | | | |
|----------------------------|----------|-----------------|--------|
| Delantero Izquierdo | KUMHO | 195 / 55 / 16 / | 5.4 mm |
| Delantero Derecho | KUMHO | 195 / 55 / 16 / | 5.4 mm |
| Trasero Izquierdo | GOODYEAR | 195 / 55 / 16 / | 4.2 mm |
| Trasero Derecho | GOODYEAR | 195 / 55 / 16 / | 4.2 mm |

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin




Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Interior completo / - / Sucio



Espejo parasol / Delantero izquierdo / Roto



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Rejilla de paragolpes / Delantero / Roto



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Estribo / Trasero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura