



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000915415-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**RS-VD 185**
Referenznummer:	**31168151**		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz Vito Kasten (447)(07.2014->) 110/114/116/119 CDI PRO RWD lang (447.603)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**W1VVKBEZ0P4198657**	Laufleistung abgelesen:	**108518 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.04.2023 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**24.04.2026 10:38 41468 Neuss**
Fahrzeugart:	**Transporter**	Aufbauart:	**Kastenwagen**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1950 ccm / 100 kW (136 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Vaillant Grün**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 2**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**05.2027 / 05.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**75676 / 11.06.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Stahl**
2. Achse - links / Zust.		**/// 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 5 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 7 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Stahl**
1. Achse - links / Zust.	**-**	**-/-/-/-- 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**-**	**-/-/-/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**-**	**-/-/-/-- 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**-**	**-/-/-/-- 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Audio 10 (DAB, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Deckenleuchte im Laderaum
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste

- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole mit Staufach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sonderlackierung
- Fahrassistenz-Paket Plus
  Unterschiedlicher Mit Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Stahlfelgen 6,5x17

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	Nicht vorhanden	/
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Gutachtennachtrag: Fahrzeug verfügt über Ausstattung zusätzlicher Fahrzeugschlüssel. Diese sind bei Rückgabe fehlend.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Mittelkonsole Innenraum vorne mitte	Beschädigt	Erneuern
3.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen
4.	Satz Schließzylinder	Funktional / Zulässigkeit	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Beschädigt - Erneuern



2. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Beschädigt - Erneuern

28.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	RS -VD 0185	Fahrgestell-Nummer:	W1VVKBEZ0P4198657
Vertrags-Nummer:	2589081	Erstzulassung:	27.04.2023
Internes KZ:	15062124	Kilometer-Stand:	108518

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen 4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktikweiß Uni | Polsterung: Stoff Caluma schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**38.100,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

9G-TRONIC	2.356,00
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC	945,00
Arktikweiß Uni	0,00
Audio 40	841,00
Außenspiegel elektrisch heranklappbar	274,00
Gewichtsvariante 3.000 KG	1.029,00
Haupttank 70 Liter	92,00
Hecktür zweiflügelig 180 Grad ohne Fenster	379,00
Heizung für Scheibenwaschanlage	204,00
Lederlenkrad	183,00
Mittelkonsole mit Staufach	102,00
Park-Paket	1.075,00
Raucher-Paket	43,00
Reifenluftdrucküberwachung an Vorder- und Hinterachse, drahtlos	59,00
Reserverad mit Wagenheber	175,00
Rückfahrkamera	0,00
Sitzheizung für Fahrer	214,00
Spur-Paket	878,00
Spurhalte-Assistent	0,00
Stahlräder 6,5 J x 17	0,00
Stoff Caluma schwarz	0,00
Totwinkel-Assistent	0,00
Vaillant grün 2010	516,00
Warnlampe für Wischwasserfüllstand	46,00
Zwei Hauptschlüssel zusätzlich	144,00
Winterkompletträder 4Fleet	0,00
Winterkompletträder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**47.655,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**56.709,45**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	57.287,79

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1950
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1961	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **2589081**
Amtliches Kennzeichen: RS -VD 0185

Übersicht erstellt am: 28.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **2589081**
Amtliches Kennzeichen: RS -VD 0185

Übersicht erstellt am: 28.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
11.09.2024	36252	Inspektion und Wartung
05.07.2025	75676	Inspektion und Wartung
05.07.2025	75676	TÜV/AU (MwSt-frei)
05.07.2025	75676	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
05.07.2025	75676	Bremsflüssigkeitswechsel
05.07.2025	75676	Getriebeölwechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer