

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: TOYOTA Proace Verso 2,0-I-D-4D 130kW L1 Executive Auto Van5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	LAN-LE 0012	Fahrgestell-Nummer:	YARVEEHZ7GZ290583
Vertrags-Nummer:	95993087	Erstzulassung:	07.06.2024
Internes KZ:	15160869	Kilometer-Stand:	36726

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

TOYOTA Proace Verso 2,0-I-D-4D 130kW L1 Executive Auto Van 5-türig 1997 ccm 177PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Graphitschwarz	Polsterung: Leder Schwarz	Telefontyp:
----------------------------	---------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 54.335,29

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

17 Leichtmetallfelgen mit Bereifung 225/55R17, TECHNIK & SICHERHEIT, Diebstahl-Warnanlage	0,00
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (A, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverte	0,00
Automatik, Metallic, HIGHLIGHTS & PAKETE, Webasto Standheizung mit Fernbedienung, ASSISTENZSYSTEME	0,00
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert elektrisch einstellb	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Dieses Lagerfahrzeug besitzt eine Tageszulassung, welche auf unseren Partnerhändler erfolgt ist.	0,00
Fensterheber vorne elektrisch mit Auf-/Abwärtsau, Front- und Seitenairbags/Kopfairbags für	0,00
Fernlicht Assistent (AHB), LED-Tagfahrlicht, Xenon-Scheinwerfer, RÄDER	0,00
Frischluftanlage für die hinteren Sitzreihen, Handschuhfach mit Kühlung und Beleuchtung	0,00
Heckklappe verglast mit beheizbarer Heckscheibe und He	0,00
Hifi Surround System mit Digitalradio DAB 7 Touchscr	0,00
Konferenztisch in der 2. Sitzreihe, Lordosenstütze Fahrer, Skyview Panorama-Glasdach, LICHT & SICHT	0,00
Lordosenstütze mit Massagefunktion für Fahrer und	0,00
MODELLJAHR AUF ANFRAGE	0,00
Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung, EXTERIEUR, graphitschwarz	0,00
Privacy Glas verstärkte Tönung der hinteren Seitensche	0,00
RDS-Radio mit MP3-Wiedergabefunktion, Wi-Fi Connectivity, INTERIEUR, Leder schwarz	0,00
Schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerb	0,00
Seitliche Schiebetüren elektrisch, Wärmeschutzverglasung, SONSTIGE AUSSTATTUNGEN	0,00
Smart-Key-System schlüsselloses Öffnen/Verschli, Türverriegelung mit Kindersicherung elektrisch hin	0,00
Verkehrszeichenerkennung (RSA), AUDIO & KOMMUNIKATION, Bluetooth Freisprecheinrichtung	0,00
Wartungsintervall und Garantie-Laufzeit beginnen mit der Erstzulassung des Fahrzeuges.	0,00
Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Proace Verso 2.0 D-4D 130 kW (177 PS) Start/Stop AT L1 5-tü	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 54.335,29

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 64.659,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 64.659,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	TOYOTA Proace Verso 2,0-l-D-4D 130kW L1 Executive Auto Van5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	130 / 177	Hubraum:	1997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	190
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,200	Tankinhalt:	69
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,30
Leergewicht (kg):	1727	zul. Gewicht (kg):	2705

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 95993087
Amtliches Kennzeichen: LAN-LE 0012
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA Proace Verso 2,0-I-D-4D 130kW L1 Executive Auto Van5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.08.2024	9059896852	Fremdverschulden	Seitenschaden Fahrers.	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 95993087
Amtliches Kennzeichen: LAN-LE 0012
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA Proace Verso 2,0-I-D-4D 130kW L1 Executive Auto Van5-türig 1997 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	LAN-LE 12
Berichtsnummer :	000000889603-DE613		
Referenznummer:	31098641		

Fahrzeugdaten

Toyota Proace Verso (2016->) L1 Executive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YARVEEHZ7GZ290583	Laufleistung abgelesen:	36726 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.06.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.12.2025 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	VAN/MPV
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1997 ccm / 130 kW (177 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Black Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 8
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Fulda	225/55/R17/101V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Fulda	225/55/R17/101V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Fulda	225/55/R17/101V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Fulda	225/55/R17/101V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	225/55/R17/101V 5.6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/55/R17/101V 5.6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	225/55/R17/101V 5.6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/55/R17/101V 5.6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen • 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar Rücksitzbank verschiebbar, Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart Frontantrieb • Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch 9 Lautsprecher, Freisprechanlage Bluetooth, Universal-Schnittstelle (USB-/iPod-/ AUX-Anschluss) • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bi-Xenon-Scheinwerfer • Bremsassistent • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung Diebstahl-Warnanlage • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistentz-System Berganfahrkontrolle (HAC) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiobedienung am Lenkrad • Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T) • Außenspiegel schwarz lackiert • Bordcomputer • Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer • Einparkhilfe vorn und hinten Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)



- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster
- Heckscheibe heizbar
- HiFi-Soundsystem mit Subwoofer
DAB-Tuner (Radioempfang digital), 9 Lautsprecher, Farbmonitor
- Innenbeleuchtung LED
- Isofix-Kindersitz-System
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
Freisprechanlage mit Audiosturzschtaltung und Sprachsteuerung,
Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto),
Service-System: Wi-Fi, Farbmonitor
- Panorama-Glasdach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitzausstattung 7-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Standheizung mit Fernbedienung
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetüren elektr. betätigt (öffnen + schliessen, Schalter und sensorgesteuert)
Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Seitenairbag hinten
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Leder
- Sitze vorn mit Massagefunktion
Beifahrereinzelsitz
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Stop&Go-System (TSGS)
- Tagfahrlicht LED

- Toyota Safety Sense
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA), Head-up-Display, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Farbmonitor, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCW), Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Türgriffe innen schwarz lackiert
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:


Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur