DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ3 S1046371	Erstzulassung	07.10.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-UB6042	Laufleistung	32 137 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.5 DIESEL S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	3283,55 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 3.283,55 €Kotflügel VR instandgesetztTür HR instandgesetztTür VR neuSchweller R instandgesetzt

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum























Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Antenne	✓
Induktionsladeschale	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Verbandskasten	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm





Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Türeinstieg
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Bochum
Fahrzeug Verschmutzt