

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	DS DS 7 BlueHDi 130 Opera Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	GL -RB 0999	Fahrgestell-Nummer:	VR1JCYHZ8RY561923
Vertrags-Nummer:	5479087	Erstzulassung:	12.07.2024
Internes KZ:	15139686	Kilometer-Stand:	37266
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**DS DS 7 BlueHDi 130 Opera Automatik Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 130PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Lackierung: Kristall-Grau Metallic

Polsterung: Nappaleder Perl-Grau im Bracelet-Finish

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 43.142,86

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung, wegklappbar	756,30
Interieur Nappa-Leder in Perl-Grau	0,00
Kristall-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	630,25
Nappaleder Perl-Grau im Bracelet-Finish	0,00
PACK KOMFORT+	840,34
Premium HiFi-System FOCAL ELECTRA®	672,27

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 46.042,02**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.790,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.790,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	DS DS 7 BlueHDi 130 Opera Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	143
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	195	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	1651	zul. Gewicht (kg):	2050

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 5479087
Amtliches Kennzeichen: GL -RB 0999
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 7 BlueHDi 130 Opera Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 5479087
Amtliches Kennzeichen: GL -RB 0999
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 7 BlueHDi 130 Opera Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	GL-RB 999
Berichtsnummer :	0000000930359-DE613		
Referenznummer:	31196459		

Fahrzeugdaten

DS Automobiles DS 7 (07.2022->) Opera

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VR1JCYHZ8RY561923	Laufleistung abgelesen:	37266 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.07.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	08.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 96 kW (131 PS) LACKIERUNG CHRYSTAL PEARL/METALLIC KLARLACK
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	37082 / 22.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung vorn • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrlilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion • Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe • Dachreling/Dachträger (Aluminium) • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring) • Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL) • Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz • Fensterzierleisten verchromt • Fußmatten • Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer • Getriebe Automatik - (8-Stufen) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Automatik-Sicherheitsgurte hinten • Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe • Außentemperaturanzeige • Easy Access-Paket
Einparkhilfe vorn und hinter inkl. Kamera, Einparkhilfe hinten, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert) • Einstiegsleisten vorn und hinten (Metall) mit Schriftzug (Logo) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung • Fensterheber elektrisch hinten • Front-/Heckscheibe Akustikglas • Fußraumbeleuchtung vorn LED • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Getränkehalter |
|---|---|

- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur Nappaleder Basalt-Schwarz
- Innenraumfilter: Pollenfilter und Anti-Allergen-Filter kombiniert (AQS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz, Zierleisten verchromt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll
- Parkbremse elektrisch
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch, Einfachritzel
- Sondermodell Opera Blue
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Mistral Leder Opera
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik mit Bedienelemente vorn und hinten
- Komfort-Paket 3
Frontscheibe heizbar, USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C, 2-fach), Sitze vorn mit Sitzheizung und Sitzbelüftung, Sitzheizung vorn, Induktionsladeschale für Smartphone
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Panorama-Glasdach
- Pedale Aluminium
- Radstand 2738 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Rücksitzlehne elektr. verstellbar
- Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic)
- Scheinwerfer DS LED Vision
- Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenairbag hinten
- Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung)
- Sitz-Paket: Sitze, Außenspiegel elektr. verstellbar
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach • Stop-Start-Anlage • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage • Warnanlage für Sicherheitsgurte • Zeituhr (analog) | <ul style="list-style-type: none"> • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond • Tagfahrlicht LED • Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung • Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Leder Opera Steingrau | <ul style="list-style-type: none"> • HiFi-System / Sound-System Focal Electra
Front-/Heckscheibe Akustikglas, Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung vorn • Komfort-Plus-Paket
Klimaautomatik mit Bedienelementen vorn und hinten, Sitze vorn mit Massagefunktion, Induktionsladeschale für Smartphone |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung