addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510913131.0
Fecha: 04/08/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	36843
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	3008 Allure Pack PureTech 130 S 6 Vel. MAN

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	28/07/2025


ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	No
Compresor reparar pinchazos	No
Botella reparar pinchazos	No
Bandeja trasera	No
Varilla de antena	No

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 225/55/R18 102V 4,5 mm //Neumatico DI Michelin 225/55/R18 102V 4,3 mm //Neumatico TD Michelin 225/55/R18 102V 5,3 mm //Neumatico TI Michelin 225/55/R18 102V 5,4 mm

DAÑOS



Elemento	LLANTA . DES-MONTAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	PILOTO LAT.D.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	PILOTO LAT.D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	MOLDURA REJ..
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	EMBELL.RETROVISOR .
Posición	Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA



Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	398,08 €

FOTOS GENERALES






AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3MRHNS5RS035754
1910 KG
3310 KG
1160 KG
1060 KG




6048 MPJ


6048 MPJ


6048 MPJ








PEUGEOT







