



SEAT TARRACO

Immatriculation	-
VIN	VSSZZZKNZNW009572
Kilométrage	77 074 km
Première immatriculation	07/06/2022
Couleur carrosserie	Noir

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Inspection

19/05/2026 07:13:41

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	SEAT	Type de carrosserie	SUV
Modèle	TARRACO	Nbre portes	5
VIN	VSSZZZKNZNW009572	Nbre sièges	7
Première immatriculation	07/06/2022	Transmission	Avant
Kilométrage	77 074 km	Couleur intérieur	Gris
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Noir

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	3	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	3	Certificat immatriculation (original)	Non
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS


Batterie fonctionnante	Oui	Toit ouvrant électrique	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cric	Oui
Niveau carburant	0	Barres de toit	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui		

PNEUS

Pneus montés


Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,9 mm	Continental	215/65 R 17 99 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	7,0 mm	Continental	215/65 R 17 99 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	7,3 mm	Continental	215/65 R 17 99 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	7,4 mm	Continental	215/65 R 17 99 V	4 Saisons	Aluminium	Non

DOMMAGES



Aile ARG

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)




Porte ARD

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



Intérieur

Type de dommage	Salé
Mode de réparation	Nettoyer



Jante alum. AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVG

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Moulure porte ARD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

PHOTOS COMMERCIALES

