

49. CO<sub>2</sub> emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

| NEDC values            | CO <sub>2</sub> emissions |                |             | Fuel consumption [l/100 km] |                                 |            |
|------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
|                        | Petrol/Diesel g/km        | LPG / CNG g/km | Others g/km | Petrol/Diesel [L]           | LPG / CNG [L]/[m <sup>3</sup> ] | Others [L] |
| Urban conditions       | 192                       | -----          | -----       | 8.4                         | -----                           | -----      |
| Extra-urban conditions | 130                       | -----          | -----       | 5.7                         | -----                           | -----      |
| Combined               | 152                       | -----          | -----       | 6.7                         | -----                           | -----      |
| Weighted, combined     | -----                     | -----          | -----       | -----                       | -----                           | -----      |

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO<sub>2</sub> emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol --- Diesel / Petrol 1.97

LPG / NG [g/km] --- LPG / NG [g/km] ---

Others [g/km] --- Others [g/km] ---

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

|                    | WLTP values        |                |             |                   |                    |            |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------|
|                    | Petrol/Diesel g/km | LPG / CNG g/km | Others g/km | Petrol/Diesel [L] | LPG / CNG [L]/[m³] | Others [L] |
| Low                | 256                | ----           | ----        | 11.3              | ----               | ----       |
| Medium             | 168                | ----           | ----        | 7.4               | ----               | ----       |
| High               | 145                | ----           | ----        | 6.4               | ----               | ----       |
| Extra High         | 166                | ----           | ----        | 7.3               | ----               | ----       |
| Combined           | 172                | ----           | ----        | 7.6               | ----               | ----       |
| Weighted, combined | ----               | ----           | ----        | ----              | ----               | ----       |

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 35 : alt. to pos 35 with deviating va

I. in pos 49:##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/35 R19 91Y XL#8,0JX19 ET49;#

#225/35 R19 88H XL M+S#8,0JX19 ET49;##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46;##

# EC Certificate of Confc

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

Interpolation family's identifier:

0.2.3.1. ATCT family's identifier:

0.2.3.2. PEMS family's identifier:

0.2.3.3. Roadload family's identifier:

0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.6. Evaporative test family's identifier:

0.2.3.7. Vehicle category:

0.4. Company name and address of manufacturer:

0.5.

CUPRA

KL

CBDNFCX0

FD7CFD7GC0014BIML1CBF17A8I

CUPRA LEON

IP-MQB37WZ\_B0\_0597-VSS-1

AT-500\_0V\_0182\_000-VSS-1

09-VSS-715W\_KL\_DNFC\_FD7\_B-000

RL-DQ381\_7F\_19\_001-WVW-1

-----

PR-AU\_00108\_00\_000-WVW-1

EV-CD\_APW\_D\_AVAAXX-WVW-1

M1

SEAT, S.A.

Autovia A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

On the right A-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

VSSZZZKLZNR042666

2022-02-24

Vehicle identification number:

Date of manufacture of the vehicle:

0.10.

0.11.

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

Location of the vehicle identification number:

conforms in all respects to the type described in approval e9\*2007/46\*3167\*15 issued on 2021-11-05 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-02-24

Martorell, 2022-02-24

Daniel Cortina Munuera

Director Quality Assurance

Internal Manufacturer Data

Robin Christoph Bräutigam

Head of Technical Conformity

VSSZZZKLZNR042666

|       |                                                                                  |                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.    | Number of axles / wheels:                                                        | 2 / 4                        |
| 3.    | Powered axles (number, position):                                                | 1 Axle 1                     |
| 4.    | Interconnection of powered axles:                                                | -----                        |
| 3.1.  | Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:               | non-automated                |
| 4.    | Wheelbase[mm]:                                                                   | 2679                         |
| 4.1.  | Axle spacing [mm]:                                                               | 2679                         |
| 5.    | Length [mm]:                                                                     | 4398                         |
| 6.    | Width [mm]:                                                                      | 1799                         |
| 7.    | Height [mm ]:                                                                    | 1442                         |
| 13.   | Mass in running order [kg]:                                                      | 1505                         |
| 13.2. | Actual mass of the vehicle [kg]:                                                 | 1557                         |
| 16.   | Technically permissible maximum masses:                                          |                              |
| 16.1. | Technically permissible maximum laden mass [kg]:                                 | 1970                         |
| 16.2. | Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:                          | 1080 / 940                   |
| 16.4. | Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:                    | -----                        |
| 18.   | Technically permissible maximum towable mass in case of:                         |                              |
| 18.1. | Drawbar trailer [kg]:                                                            | -----                        |
| 18.3. | Centre-axle trailer [kg]:                                                        | -----                        |
| 18.4. | Unbraked trailer [kg]:                                                           | -----                        |
| 19.   | Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: | -----                        |
| 20.   | Manufacturer of the engine:                                                      | Audi AG                      |
| 21.   | Engine code as marked on the engine:                                             | DNF                          |
| 22.   | Working principle:                                                               | Positive ignition / 4 stroke |
| 23.   | Pure electric:                                                                   | no                           |
| 23.1. | Class of Hybrid (electric) vehicle:                                              | -----                        |
| 24.   | Number and arrangement of cylinders:                                             | 4, in Line                   |
| 25.   | Engine capacity [cm³]:                                                           | 1984                         |
| 26.   | Fuel:                                                                            | petrol                       |
| 26.1. | Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:                                           | mono fuel vehicle            |
| 26.2. | Type of dual fuel engine:                                                        | -----                        |
| 27.   | Maximum power                                                                    |                              |
| 27.1. | Maximum net power [kW at min <sup>-1</sup> ] (internal combustion engine):       | 221.00 / 5300                |
| 27.2. | Maximum hourly output [kW] (electric motor):                                     | -----                        |
| 27.3. | Maximum net power [kW] (electric motor):                                         | -----                        |
| 27.4. | Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):                                  | -----                        |

|         |                    |           |
|---------|--------------------|-----------|
| 28.     | Gearbox (type):    | automatic |
| 28.1.   | Gear               | -----     |
| 28.1.   | Gearbox ratios:    | -----     |
| 28.1.2. | Final drive ratio: | -----     |
| 28.1.2. | Total gear ratios: | -----     |

Maximum speed [km/h]: 250

Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1554 / 1520

Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO<sub>2</sub> determination:

Axle 1: 235/35 R19 91Y XL / 8.0JX19 ET49 / C / C1

Axle 2: 235/35 R19 91Y XL / 8.0JX19 ET49 / C / C1

Trailer brake connections: -----

Code for bodywork: AC

Colour of vehicle: BLACK

Number and configuration of doors: 5 / ie. 2, n. 2, ba. 1

Number of seating positions (including the driver): 5

Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

Number of wheelchair user accessible position: ---

Sound level

Stationary [dB(A) at min<sup>-1</sup>]: 89.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 71.00

Exhaust emission level: EURO 6 AP

Parameters for emission testing of Vind:

Test mass [kg]: 1633

Frontal area [m²]: -----

Road load coefficients

|                 |                        |                          |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 47.1.3.0.10 [N] | 47.1.3.1.11 [N/(km/h)] | 47.1.3.2.12. [N/(km/h)²] |
| 140.984723      | 0.252000               | 0.035128                 |

Driving cycle: 3b

Driving cycle class: -----

Downscaling factor (f<sub>desc</sub>): -----

Capped speed: no

Exhaust emissions: 715/2007-2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

| Petrol / | CO    | THC   | NMHC  | NO <sub>x</sub> | THC + NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> | Particles | Particles # |
|----------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Diesel   | 356.3 | 35.7  | 32.5  | 21.5            | -----                 | -----           | 0.5100    | 0.03E11     |
| LPG/CNG  | ----- | ----- | ----- | -----           | -----                 | -----           | -----     | ---         |
| Other    | ----- | ----- | ----- | -----           | -----                 | -----           | -----     | ---         |

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

| Petrol / | CO    | THC   | NMHC  | CH <sub>4</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> | Particles | Particles # |
|----------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| Diesel   | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----     | ---         |
| LPG/CNG  | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----     | ---         |
| Other    | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----     | ---         |

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m<sup>-1</sup>): -----

48.2. Declared maximum RDE values (if NO<sub>x</sub> [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür vorne rechts, deformiert, drücken



Bild 14 : Glanzgedrehte Alufelge verschrammt VR



Bild 15 : Glanzgedrehte Alufelge verschrammt VR



Bild 16 : Glanzgedrehte Alufelge verschrammt VL



Bild 17 : Glanzgedrehte Alufelge verschrammt VL



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| LVV Nr              | 4563117                                                 |
| Hersteller          | Cupra                                                   |
| Model               | León                                                    |
| Variante            | DE - LimS5 2.0 TSI EU6d, VZ OPF, 2021 - 2024 2.0 TSI VZ |
| Listenpreis         | 36.420,16                                               |
| VIN                 | VSSZZZKLZNR042666                                       |
| Erstzulassungsdatum | 1.5.2022                                                |
| Kennzeichen         | M SW2851                                                |

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4563117**

20.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                                                | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2026108459    | 09.01.2026  | Reifen/Felge links  Reifen/Felge rechts  Siehe<br>Sonstiges |                       |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
19.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 116 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                   |                                     |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Erstzulassung                                                                     | 05.05.2022                          | Letzte Zulassung     | 04.05.2022          |
| Fahrzeugart                                                                       | PKW                                 | Hersteller           | CUPRA               |
| Marke                                                                             | CUPRA                               | Typ / Verkaufsbez.   | Leon 2.0 TSI DSG VZ |
| Aufbauart                                                                         | Kombi                               | Türen                | 5                   |
| Sitzplätze                                                                        | 5                                   | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VSSZZZKLZNR042666   |
| HSN / TSN                                                                         | 7593 / ARR                          | Schlüssel-Nr.        | 10640120            |
| Km-Stand abgelesen                                                                | 27764                               | Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2027           |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                        | Benzin                              | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor     |
| Leistung (kW)                                                                     | 221                                 | Hubraum (ccm)        | 1984                |
| Schadstoffklasse:                                                                 | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart |                      | Frontantrieb        |
|                                                                                   | N1 I                                |                      |                     |
| Getriebe / Gänge                                                                  | DSG / 7                             | Felgen               | Leichtmetall        |
| Farbe                                                                             | Metallic mythical black (Y9T)       | Polster / Farbe      | Teilleder / Schwarz |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                                     |                      |                     |

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                       | Art   | Profiltiefe |
|---------|--------------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 235 / 35 R 19 91 Y | Hankook / Ventus S1 evo3 K127 (+) FR | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 235 / 35 R 19 91 Y | Hankook / Ventus S1 evo3 K127 (+) FR | S / O | 5 mm        |
| 2 links | 235 / 35 R 19 91 Y | Hankook / Ventus S1 evo3 K127 (+) FR | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 235 / 35 R 19 91 Y | Hankook / Ventus S1 evo3 K127 (+) FR | S / O | 6 mm        |
| Notrad  |                    |                                      |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung


Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium", Bremsleuchte, dritte, CUPRA CONNECT, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Drive Profile CUPRA, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7 Gang DSG, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Dynamic, Paket: Licht-und-Sicht-Paket, Paket: Voll-LED-Paket, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 8J x 19" "Exclusive I Black/Silver", glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System und Rekuperation, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Türverkleidung in Lederoptik, Ultraschall-Einparkhilfe, hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
bis Wartung verbleiben: 19.900 km oder 1 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

---

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Glanzgedrehte Alufelge verschrammt  
VL, erneuern (Bild 16, 17)
2. Glanzgedrehte Alufelge verschrammt  
VR, erneuern (Bild 14, 15)
3. Tür vorne rechts, deformiert, drücken  
(Bild 13)

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,  
Gebrauchsspur (Bild 18)