



OPEL CROSSLAND

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Immatriculation | - |
| VIN | W0V7H9ED8P4164712 |
| Kilométrage | 16 424 km |
| Première immatriculation | 01/12/2023 |
| Couleur carrosserie | Gris Clair |

DÉTAILS DE L'INSPECTION

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Description de l'adresse d'inspection | Date de l'inspection | 02/04/2026 09:51:00 |
| Adresse d'inspection | | |

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Marque | OPEL | Type de carrosserie | SUV |
| Modèle | CROSSLAND | Nbre portes | 5 |
| VIN | W0V7H9ED8P4164712 | Nbre sièges | 5 |
| Première immatriculation | 01/12/2023 | Transmission | Avant |
| Kilométrage | 16 424 km | Couleur intérieur | Noir |
| Catégorie | Vehicule particulier | Couleur carrosserie | Gris Clair |

DOCUMENTS ET CLÉS

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Carnet d'entretien | Oui | Manuel d'utilisation | Oui |
| Nbre clés total | 2 | Certificat immatriculation (original) | Non |
| Nbre clés télécommandes | 1 | Certificat immatriculation (original) | N/A |

OPTIONS

| | | | |
|------------------------|-----|--------------------|-----------|
| Batterie fonctionnante | Oui | Cache bagages | Oui |
| Moteur fonctionnant | Oui | Compresseur | Oui |
| Véhicule roulant | Oui | Kit réparation | Oui |
| Niveau carburant | 0 | Nature de peinture | Metallisé |

DOMMAGES



Ciel de toit

| | |
|--------------------|----------|
| Type | Tache |
| Mode de réparation | Nettoyer |



Pneus

| | |
|--------------------|-------------|
| Type | Sans dégâts |
| Mode de réparation | Acceptable |



Porte ARG

| | |
|--------------------|-----------|
| Type | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Lustrage |



Jupe AR

| | |
|--------------------|------------|
| Type | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Acceptable |

PHOTOS COMMERCIALES

