

Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NX0SY120626



Descripción

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Matrícula 3760MZX | Fecha de matriculación 09/04/2025 | Kilometraje 22156 km |
| Color Negro | Año - | Tapicería - |
| Número de puertas 5 | Numero de asientos - | Generation - |
| Tipo de carrocería Compacto | Desplazamiento de motor 1498 cc | Transmisión Automático |
| Tipo de combustible Gasolina | Numero de velocidades 7 | Potencia Máxima 110 KW |

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
02/07/2026






Fecha de peritación aprobada
03/07/2026

Mecánica

Detected issues

| | | | |
|------------------|------|------------------------|------|
| Motor / Sound | ✓ Ok | Vehicle leak proofness | ✓ Ok |
| Escape / Clarity | ✓ Ok | | |

Daños y valoraciones

| # | Elemento | Defecto | Operación |
|-----|---|------------|--------------|
| 001 | Paragolpes / Delantero | Ralladura | Pintar |
| |  | | |
| 002 | Asiento / Delantero Izquierdo Material de acabado : Cuero/Polipiel | Manchado | Limpieza |
| |  | | |
| 003 | Paragolpes / Trasero | Ralladura | Pintar |
| |  | | |
| 004 | Aleta / Trasero Derecho | Abolladura | Smart repair |
| |  | | |
| 005 | Puerta / Delantero Derecho | Abolladura | Aceptable |
| |  | | |

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|------|
| Delantero Izquierdo | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 5 mm |
| Delantero Derecho | MICHELIN | 205 / 55 / 17 / | 5 mm |
| Trasero Izquierdo | WEST LAKE | 205 / 55 / 17 / | 5 mm |
| Trasero Derecho | WEST LAKE | 205 / 55 / 17 / | 5 mm |

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Asiento / Delantero Izquierdo / Manchado



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Ala / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura