DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	20/07/2022	Color	GRIS ARTENSE
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	120 492 km
Modelo	Nuevo 308 SW Active Pack Puretech 110 S&S MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque












Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓

Neumáticos

Barum 205/55/16 V Verano 2.0 mm



Barum 205/55/16 V Verano 2.0 mm




Barum 205/55/16 V Verano 3.0 mm

Barum 205/55/16 V Verano 3.0 mm


Daños externos

1



Elemento	Capó
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Comentarios	-

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Tapa gancho remolque
Posición	Delantero
Daños	Falta
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Bajo de caja
Posición	Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

12



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Comentarios	-

13

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

14

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehiculo muy sucio, mal ubicado