




Skoda ENYAQ iV 60, SoH 91.12%, Trekhaak, 21", jun-21, 138.885 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	TMBJB9NY1MF020892
Eerste toelating	01-06-2021
Eerste afgifte NL	01-06-2021
Europese typegoedkeuring	e8*2007/46*0416*03
Afgelezen tellerstand	138.885 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1865 kg
Deuren	5
Vermogen	132 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	58 kWh
Actieradius	390 km
Accu gezondheid	91 %
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achteruitrijcamera	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter
 Apple Carpl./Android Auto	 Half lederen bekleding	 Regensensor
 Audio installatie	 LED verlichting	 Stuurbekrachtiging
 Automatische airconditioning ECC	 Lichtmetalen velgen	 Trekhaak wegklapbaar
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Verstelbare lendesteun



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	01-06-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	130.710 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
--	-------	--------------	-------------

Geen informatie

Opmerkingen

Geen opmerkingen







Banden

	21"	Merk	Type	Profiel diepte
Velggrootte				
Wiel				
Linker voorwiel	Michelin	Zomerband	5 mm	
Rechter voorwiel	Michelin	Zomerband	5 mm	
Linker achterwiel	Continental	Zomerband	5 mm	
Rechter achterwiel	Continental	Zomerband	5 mm	
Reservewiel	n/a	n/a	n/a	
Staat reservewiel				

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
----------	------	--------------

Niet acceptabele schade

2		Achterbumper	krasje(s)
3		Achterbumper	krasje(s)
4		Voorbumper	kras(sen) bumper
5		Velg linksvoor	geschaafd
6		Velg rechtsvoor	geschaafd
7		Linker achterscherm	deukje(s)

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Documenten

Tijd	Bestand	Omschrijving	Type	Weergave
19-jun-2026 12:29	TMBJB9NY1MF020892 - Moba battery certificate.pdf			

Aanbieder