

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	184	----	----	7.0	----	----	-----
Mittel:	144	----	----	5.5	----	----	-----
Hoch:	123	----	----	4.7	----	----	-----
Extra hoch:	148	----	----	5.6	----	----	-----
Kombiniert:	144	----	----	5.5	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 2.00 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1575##NO.30: A2 max 1568##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+80 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92H#7,0JX16 ET35;##2
25/50 R17 94H#7,5JX17 ET38;##245/40 R18 93H#8,0JX18 ET40;##205/60 R16 92H M+S#7,
0JX16 ET35;##225/45 R18 95H M+S#7,5JX18 ET39;##225/50 R17 98V M+S#7,5JX17 ET38;#
#225/50 R17 98H M+S#7,0JX17 ET42;##245/40 R18 97V M+S#8,0JX18 ET40;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

046CC0149245



www.PS-Team.de

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Variante:
	B8	A2DTPAQ1
		Version:
		QD7AD7CJ003RT011B18S54BIAEM1BD1
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	A4 Avant
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kenntung der Interpolationsfamilie:	IP-MLB49_Z_A0_0694-WAU-1
0.2.3.2.	Kenntung der ATCT-Familie:	AT-8W0_OA_0077_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kenntung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_B8_DTPA_QD7_00_A-000
0.2.3.4.	Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DL382_7A_19_013-WAU-1
0.2.3.5.	Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kenntung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW_00209_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kenntung der Verdunstungsprüffamilie:	-----
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten A-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZF45PA054567
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-02-14

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2001/116*0430*91 , erteilt am 2022-11-25• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-02-14

Markus Duesmann
Vorsitzender des VorstandsV0538NA60
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF45PA054567 HSN:0588
BWH005887Original RTH9641812022 000265 00000000 00088

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2829

4.1. Achsabstand [mm]: 2829

5. Länge [mm]: 4766

6. Breite [mm]: 1847

7. Höhe [mm]: 1446

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1700

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1787

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2230

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1120 / 1220

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4030

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1800

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTP

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1968

26. Kraftstoff: Diesel/Hybrid

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 150.00 bei 3800

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 1.25

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 210

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1565 / 1558

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 245/40 R18 93H / 8,0JX18 ET40 / B / C1

Achse 2: 245/40 R18 93H / 8,0JX18 ET40 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 70.40 bei 3150

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1856

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
141.5	0.350	0.03261

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
55.2	-----	-----	-----	23.3	35.9	-----	0.5500	0.16E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-----

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.01

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

18.04.2023	21	0588	BWH00588	2	5	2	150/3800	1	210
M1	4	AC		18			4766		1847
WAUZZZF45PA054567	3	1		20			1446		--1700
AUDI				12	13	80		0	-
B8				V7	144	8.1	2230	6.2	2230
A2DTPAQ1				Z1	1120	7.2	1220	7.3	-
QD7AD7CJ003RT011B18S548IAEM18				11	1120	8.2	1220	8.3	-
				U1	70	M.2	3150	U.3	68
A4 AVANT				U1	1800	0.2	750	U1	5
AUDI				U1	245/40 R18 93H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				U1	245/40 R18 93H				
Kombilimousine									
715/2007*2018/1832AP				R	Schwarz			11	9
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M; N1 I				K	e1*2001/116*0430*91				
Hybr.Diesel/E				R	25.11.2022			17	K
0010	64	36AP	P3	21					GS436491
1968									
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*O 1:2000 bis 8% Steig.*techn.z									
ul.Ges-Masse d.Zugkombination:4030kg*ww.AHK lt.EGTG*Datum z									
ur Emissionsklasse: 18.04.2023*									

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorraum



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung vorne eingedellt/gerissen



Bild 16 : Stoßfängerverkleidung vorne eingedellt/gerissen



Bild 17 : Stoßfängerverkleidung vorne eingedellt/gerissen



Bild 18 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 19 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 20 : Dach Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 21 : Dach Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 22 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 23 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 24 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingeclippt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingeclippt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 27 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 29 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 30 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 31 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 32 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 33 : Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 34 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 35 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 36 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 37 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 38 : Laufleistung




Bild 39 : Wartungsnachweis

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 413854
Hersteller Audi
Model A4
Variante S Line 2.0 40 TDI MHEV
Listenpreis 56.680,66
VIN WAUZZZF45PA054567
Erstzulassungsdatum 1.4.2023
Kennzeichen M HH4973

Schadensfälle der int. Belegnummer: 413854

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023107369	18.06.2023	Frontschaden Scheinwerfer links Stoßfänger vorne	10.468,43
2023118149	17.12.2023	Windschutzscheibe gerissen	1.119,03
2025113437	04.09.2025	Heckschaden	3.908,97

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 198 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Erhöhte Lackschichtendicke auf der Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt. Laut Leasingnehmer liegt Instandsetzungsrechnung vor.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

18.04.2023
Personenkraftwagen
A4 Avant (8WD)(05.2019->)Aufbauart
/ A4 40 quattro 2.0 TDI
Avant S line (EURO 6d)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

18.04.2023
Audi
Kombi

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Antriebsart
Felgen
Polster / Farbe

5
WAUZZZF45PA054567
010602610270002
140214
Hybr.Diesel/E
150
Allrad
Leichtmetall
Teilleider / Schwarz

Sitzplätze
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)
Getriebe / Gänge
Farbe

5
0588 / BWH
DE002 6384
04 / 2026
4 / Reihenmotor
1968
Automatik / 7
Schwarz / OE, LY9T

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 18 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	6 mm
rechts	245 / 40 R 18 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	6 mm
2 links	245 / 40 R 18 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	5 mm
rechts	245 / 40 R 18 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.01.2027			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	6 mm
225 / 45 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	6 mm
225 / 45 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	4 mm
225 / 45 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Allradkupplung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 58 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm), Dachkantenspoiler, Dachreling schwarz, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System (FIS), Fensterzierleisten schwarz, Frontscheibe Akustikglas, Funkschlüssel, Generator 100-150 A, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckdiffusor, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kofferraumbelag, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kraftstofftank: 58 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 8x18 (5-Speichen, Y-Design, S-Design), Leichtlaufreifen, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI), Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, Radioempfang digital (DAB), Reifen 245/40 R18 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Schwellerverbreiterung Wagenfarbe, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitze vorn manuell einstellbar, Sport-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Sport-Design (S-line), Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wendeladeboden (Ladeboden)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
37603	Ambiente-Beleuchtung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4335	Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
4314	Assistenz-Paket Tour
2707	Business-Paket
40906	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
35604	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
77551	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
1031	Interieur-Paket S line
25428	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
28807	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
11000	Metallic-Lackierung
27210	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung


675 Neuwagen-Reifengarantie
 18020 Scheinwerfer LED
 24621 Sound-System Bang & Olufsen
 22202 Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 nächste Wartung: am 11 / 2027
 bis Wartung verbleiben: 9.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfängerverkleidung vorne eingedellt/gerissen, erneuern (Bild 15, 16, 17)
2. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 22, 23)
3. HU/AU, überfällig, durchführen
4. Dach Lackierung, zerkratzt, polieren
5. Bodenbelag vorne Fußmatte links, gerissen, erneuern
6. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair
7. Tür hinten links, eingedellt, drücken
8. Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
9. Seitenteil hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken
10. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur