



COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o składności
Certificado de Conformidad



Part 1

The undersigned S. B. CHO GENERAL MANAGER hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): HYUNDAI
0.2. Type: AE
- Variant: B5E11
- Version: E11BZ1
0.2.1. Commercial name(s): IONIQ
0.2.3. Identifiers:
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-041182-KMH-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: -
0.2.3.3. PEMS family's identifier: -
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-041182-KMH-1
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: -
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: -
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: -
0.4. Vehicle category: M1
0.5. Company name and address of manufacturer:
Hyundai Motor Company, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
On the left hand B-post, bonded
Location of the vehicle identification number:
Under the right front seat
0.9. Name and address of the manufacturer's representative:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH; Hyundai Platz, 65428 Rüsselsheim, Germany
0.10. Vehicle identification number: KMHCH751JFMU080455
0.11. Date of manufacture of the vehicle: 13.03.2021

conforms in all respects to the type described in approval e4*2007/46*1157*12 granted on 30.11.2020
and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric
units for the speedometer and metric units for the odometer

Place, Date and Signature

HMC

19.05.2021

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection): 1, Front
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated
non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase: 2700 mm
4.1. Axle spacing: 1-2: 2700 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length: 4470 mm
6. Width: 1820 mm
7. Height: 1475 mm

Masses

13. Mass in running order: 1602 kg
13.2. Actual mass of the vehicle: 1611 kg
16. Technically permissible maximum masses
16.1. Technically permissible maximum laden mass: 1970 kg
16.2. Technically permissible mass on each axle: 1. 970 kg 2. 1120 kg

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination: - kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer: - kg
18.3. Centre-axle trailer: - kg
18.4. Unbraked trailer: - kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass
at the coupling point: - kg

3543892

GC664413

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Mobis
21. Engine code as marked on the engine: EM10
22. Working principle: -
23. Pure electric: yes
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle: no
24. Number and arrangement of cylinders: - -
25. Engine capacity: - cm3
26. Fuel: Electricity
26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel: -
26.2. (Dual-fuel only)
27. Maximum power
27.1. Maximum net power: - kW at -min-1
(internal combustion engine) :
27.3. Maximum net power: 100.00 kW (electric motor)
27.4. Maximum 30 minutes power: 25.30 kW (electric motor)

28. Gearbox (type): N/A

28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio: -

28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed: 165 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1552 mm 2. 1564 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination:
Axle1 : 205/60R16 92H 6.5JX16/ET50 / B/C1
Axle2 : 205/60R16 92H 6.5JX16/ET50 / B/C1

Brakes

36. Trailer brake connections: -

Bodywork

38. Code for bodywork: AB(hatchback)
40. Colour of vehicle: grey
41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear
42. Number of seating positions (including the driver): 5
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -
42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level
- Stationary: - dB(A) at engine speed : - min-1
- Drive-by: 66,00 dB(A)
47. Exhaust emission level: Euro AX
47.1. Parameters for emission testing of Vin1
47.1.1. Test mass, kg: 1719
47.1.2. Frontal area, m2: 2.25
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the - the front grille, cm2:
47.1.3. Road load coefficients
47.1.3.0. f0, N: 103.66
47.1.3.1. f1, N/(km/h): 0.4472
47.1.3.2. f2, N/(km/h) 2: 0.02954
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (fdsc): -
47.2.3. Capped speed: no
48. Exhaust emissions: EC715/2007*2018/1832AX

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values,

WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

- CO: - mg/km
THC: - mg/km
NMHC : - mg/km
NOx: - mg/km
THC+NOx: - mg/km
NH3 :
Particulates (mass) : - mg/km
Particles (number) : -

2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)

48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)

48.2. Declared maximum RDE values

- Complete RDE trip: Urban RDE trip:
NOx: -mg/km -mg/km
Particles (number) : - -

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains, except pure electric vehicles

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions:	consedelegalei g/km	consedelegalei l/100 km
Extra-urban conditions :	consedelegalei g/km	consedelegalei l/100 km
Combined:	consedelegalei g/km	consedelegalei l/100 km
Weighted, combined :	- g/km	- l/100 km
Deviation factor	-	-
Verification factor	-	-

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined)	Wh/km
Electric range	km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): -
3.1. General code of the eco-innovation(s): -
3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

- 3.2.1. NEDC savings: - g/km
3.2.2. WLTP savings: - g/km

4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation(EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low:	- g/km	0 l/100 km
Medium:	- g/km	- l/100 km
High:	- g/km	- l/100 km
Extra High	- g/km	- l/100 km
Combined:	- g/km	- l/100 km
Weighted, combined	- g/km	- l/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151

5.1. Pure electric vehicles

Electric energy consumption	138 Wh/km
Electric range	311 km
Electric range city	412 km

5.2. OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (ECAC,weighted) :	- Wh/km
Electric range (EAER)	- km
Electric range city (EAER city)	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:

52. Remarks:

13:1495*35:205/60R16 92H,LM-Rad,6.5Jx16/ET50*Vehicle equippe d with a 24 GHz short-range radar equipment*



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz
kein 2. Radsatz vorhanden



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

97133-K4000ATK
OL-BF

Inspektion laut Intervall

A	Anz/Mng*	Stückpr.	EUR
15	17		243,10
*	1,0	23,93	23,93
	1,0	17,81	17,81

AKTIVKOHLE-INNERAUMFILTER KONA
BREMSFLÜSSIGKEIT
WASCHANLAGE

15.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder nach 1 Jahr, gerechnet ab Datum der Erstauslieferung bzw. Erstausschuss des Fahrzeuges (vgl. Angabe in der Garantie-Likunde), je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 9810
Datum: 27.7.22

HYUNDAI 2442
Autohaus Nothhelfer GmbH & Co. KG
Balingen Straße 125
78628 Rottweil
Telefon (0741) 5356-0

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 24810
oder Datum: 7/23

30.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 30.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 20737
Datum: 8.10.23

HYUNDAI 1977
Autohaus Bleuel GmbH
Dieselstraße 24
50170 Köln
Telefon (0221) 50170-50

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 35000
oder Datum: 08/2024

45.000-km-Wartung
Durchzuführen nach 45.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 44776
Datum: 11.10.2024

HYUNDAI 1983
Autohaus Dippoldswalde GmbH
Am Firstenweg 1
01744 Dippoldswalde

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 59276
oder Datum: 10/2024

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des Weiteren ist die Betriebsstoffergabe auf Seite 7 zu beachten!

Bild 15 : Serviceeinträge 1. Seite



Bild 16 : 1x Ladekabel ohne Anschluß



Bild 17 : Pannenset abgelaufen



Bild 18 : Parkdelle Tür vorn rechts



Bild 19 : Parkdelle Tür vorn rechts



Bild 20 : Stoßfänger hinten rechts verschrammt



Bild 21 : Stoßfänger hinten rechts verschrammt



Bild 22 : Felge hinten rechts oxydiert



Bild 23 : Felge hinten rechts oxydiert



Bild 24 : Dämmung Motorhaube Marderbiss




Bild 25 : Abnutzung Fahrzeugschlüssel



Bild 26 : Abnutzung Handbremsschalter

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 146 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.07.2021	Letzte Zulassung	08.12.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ Elektro	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC751JFMU080455	HSN / TSN	8252 / AHL
Schlüssel-Nr.	10340028	Km-Stand abgelesen	81095
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	25	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver +	S / O	2 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver +	S / O	3 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver +	S / O	3 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver +	S / O	2 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.01.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Knieairbag auf der Fahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Applikationen im Innenraum in Blau oder Weiß, Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent inklusive Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsassistent (BAC), Bremsleuchte, dritte, Colorglas, Drive Mode, ESP Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung für Tankklappe, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung, Getriebe: Stufenloses Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Instrumentenanzeige: Hochauflösende 4,2" TFT-LCD, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten auf den äußeren Sitzplätzen, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung, Lederlenkrad mit Schalt paddeln zur Steuerung der Bremsenergie rückgewinnung, Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16", Lenkrad: Radiofernbedienung am Lenkrad, Lenkrad: Schaltwippen zum Gangwechsel, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne, Mittelkonsole vorn mit Getränkehalter, Polster: Stoff, Radio mit 5" Bildschirm, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Spurhalteassistent, Steckdose, 12 Volt, zweifach vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telematikdienste Blue-Link, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 03.03.2026 bei Kilometerstand 73.189

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Pannenset abgelaufen, erneuern (Bild 17)
2. Stoßfänger hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 20, 21)
3. Felge (Glanzgedreht) hinten rechts oxydiert, erneuern
4. Dämmung Motorhaube Marderbiss, erneuern (Bild 24)
5. Batterie 12 V Spannung zu gering (Fahrzeug startet nur mit Starthilfe), erneuern
6. nach Erneuerung der 12 V Batterie Fahrzeug auf Schaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Parkdelle Tür vorn rechts, drücken (Bild 18, 19)
Abnutzung Fahrzeugschlüssel, erneuern (Bild 25)
Abnutzung Handbremsschalter, erneuern (Bild 26)