



PEUGEOT 2008

Immatriculation	-
VIN	VR3USHNSSNJ767442
Kilométrage	45 729 km
Première immatriculation	14/11/2022
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection _____ Date de l'inspection **02/06/2026 13:05:28**

Adresse d'inspection _____

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	SUV
Modèle	2008	Nbre portes	5
VIN	VR3USHNSSNJ767442	Nbre sièges	5
Première immatriculation	14/11/2022	Transmission	Avant
Kilométrage	45 729 km	Couleur intérieur	Gris
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non	Manuel d'utilisation	Non
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Cache bagages	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Compresseur	Oui
Véhicule roulant	Oui	Kit réparation	Oui
Niveau carburant	75	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,3 mm	Bridgestone	215/60 R 17 100 H	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,2 mm	Bridgestone	215/60 R 17 100 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	4,5 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,3 mm	Continental	215/60 R 17 96 H	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES



Aile ARD

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



Pare-chocs AV

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



An unhandled error has occurred. [Reload](#)



Spoiler AV

Type de dommage

Cassé

Mode de réparation

E - Remplacer




Clef de contact TC

Type de dommage

Manque

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Tapis de sol AV

Type de dommage

Brûlé

Mode de réparation

Smart repair



Ciel de toit

Type de dommage

Brûlé

Mode de réparation

Smart repair



An unhandled error has occurred. [Reload](#)



Moulure de pare-chocs AV

Type de dommage

Cassé

Mode de réparation

E - Remplacer



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Coin pare-chocs ARG

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre





Moulure de pare-chocs AVG

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Garnit. montant Mil D

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Smart repair



Grille de pare-chocs AV M

Type de dommage

Cassé

Mode de réparation

E - Remplacer



Moulure d'aile ARG

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



Moulure de pare-chocs AR

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable

An unhandled error has occurred. [Reload](#)

PHOTOS COMMERCIALES

