

INSPECTIE RAPPORT



Info voertuig

Nummerplaat

Chassis

Merk / Model

Kleur

VF1RJA00173921631

Clio

KM-stand

1ste inschrijving

Brandstof


Brandstof niveau

24830

31-3-2025 00:00:00

Controlelijst

Opmerkingen




Schade Taxatie


exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------



interior	(NL)Rearshelf	(NL)REARSHELF	Vervangen
----------	---------------	---------------	-----------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)SPOILER	Spuiten
----------	-------------	-------------	---------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Touch up
----------	-------------	-----------------	---------------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	Spuiten
----------	------------	------------	---------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF	Spuiten
----------	----------	----------	---------





Banden

Links voor



Rechts voor



Links achter



Rechts achter

