


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VR3UKZKX7 RJ872479	Erstzulassung	27.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT			Laufleistung	2 925 km
Modell	2008 Elektromotor 136 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

**Reifen**



**Außenschäden**

<b>2</b>	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

<b>3</b>		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	70,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>297,90€</b>
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	2,90		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	261,00€		
				- Pauschale	-		
<b>4</b>		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		

**Sonstiges**

<b>1</b>		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>200,00€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				- Pauschale	-		
<b>5</b>		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>81,00€</b>
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
				- Pauschale	-		