

Opel

OPEL MOKKA (2020->) GS MOTOR 1,2 LTR. - 96 KW 5-TÜRIG

VIN: VXXUSHNS8SW060853



Beschreibung

	Zulassungsdatum 12/08/2025	Laufleistung 7872 km
Farbe LACK GRAU ARTENSE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 139 g/km	Hubraum 1199 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 96 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen

003	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
   			
004	Stoßfängerleiste / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
   			
005	Stoßfänger Spoiler / Hinten	Kratzer	Lackieren
 			
006	Tür / Hinten Links	Delle	Ersetzen
    			
007	Türzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
 			
008	Tür / Vorne Links	Delle	Ersetzen
  			
009	Türzierleiste / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen



010	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen




Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Türleiste / Hinten Links / Kratzer



Türleiste / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türleiste / Vorne Links / Kratzer



Türleiste / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Gebrochen