

Opel Vivaro 2.0 CDTI L3HI DC Innovation
2020 - 130 kW / 177 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	VXEVEHZ8LZ030616
Eerste registratie	12-03-2020
APK geldig tot	16-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	250.812 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	02-07-2026
Definitieve kilometerstand	250.812 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.997
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	148
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2020	130 kW / 177 PK	Diesel
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	250.812 km	Ja

Opties & accessoires 15

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Armsteun voor	Dodehoek detectie
Dubbele cabine	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling		
Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak	

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	180387
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2025

Schades (16)


Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Storing emissieregeling, adblue vol en onderhoudslampje brandt.

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Ingevreten vuil

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-03-2020		Importeur
12-03-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
11-03-2024		Autobedrijf
11-06-2024	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
16-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	
Apple Carplay/Android Auto	armsteun achter	armsteun voor	bestuurdersairbag		
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	boordcomputer	Brake Assist System		
buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels in carrosseriekleur			
buitenspiegels verwarmbaar	buitentemperatuurmeter	bumpers in carrosseriekleur			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	cruise control	dimlichten automatisch	dodehoek detectie		
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	extra getint glas achter	geluidsisolerend glas		
grootlichtassistent	hill hold functie	hoofd airbag(s) voor	LED dagrijverlichting	lendesteun(en) verstelbaar	
mistlampen voor	multimedia-voorbereiding	parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag	
radio	regensensor	rijstrooksensor	start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel
stuur verstelbaar	tussenschot volledig	verkeersbord detectie	vermoeidheids herkenning		
warmtewerende voorruit	zij airbag(s) voor	zijschuifdeur rechts			

Extra foto's

