

Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline
2020 – 70 kW / 95 PK – Benzine – Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAWZLY073389
Eerste registratie	30-06-2020
APK geldig tot	30-06-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	62.709 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	31-07-2026
Definitieve kilometerstand	62.709 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	999
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	105
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 4

Airco	Cruise control	LED verlichting	Lichtmetalen velgen
-------	----------------	-----------------	---------------------

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	60409
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 – 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 – 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 – 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 – 5 mm (Matig)
Merk band	hankook
Velgen	15
Band breedte	185 mm
Band hoogte	65 mm



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 70 kW / 95 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 62.709 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Rood
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2025

Schades (7)

Schade exterieur – Portier linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Anders



Omschrijving
Deur A L Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten

Schade banden / velgen – Band / velg
rechtsvoor


Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Velg V R alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Schade exterieur – Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Anders



Omschrijving
Scherm A R Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten

Schade banden / velgen – Band / velg
linksvoor


Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
Velg V L alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Schade exterieur – Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair



Omschrijving
Bumper V R hoek Kras(sen), Spotrepair


Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Bumper V M deel Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Bumper A M deel Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
30-06-2020	Eerste toelating	
27-01-2021		Autobedrijf
30-07-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
30-06-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control adaptief
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- LED dagrijverlichting
- lederen versnellingspook
- mistlampen voor adaptief
- multimedia-voorbereiding
- passagiersairbag
- radio
- start/stop systeem
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

