

CITROEN C3

Information véhicule


Marque:	CITROEN	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 5 VIT	Couleur de la carrosserie:	Blanc
Modèle:	C3	NIV:	VF7SXYHYPKT612817
Type de carburant:	Diesel	Puissance:	
Version:		Première immatriculation	31/05/2019
Kilométrage:	74326 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	4
Avant	1
Droite	1
Gauche	2
Intérieur	2
Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur


Aucune Information trouvé

Dommmages

Aile ARG
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Clef de contact TC
Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur



Feu ARG
Cassé
E - Remplacer
Arrière



Grille vent. M
Cassé
E - Remplacer
Intérieur




Moulure d'aile ARG
Manque
E - Remplacer
Gauche



Moulure de pare-chocs ARG
Manque
E - Remplacer
Arrière



Pare-brise
Eclat(s)
Réparation pare-brise
Avant



Pare-chocs AR

Déformé / Forcé
Le - Remplacer et peindre
Arrière



Pare-chocs AR

Déformé / Forcé
E - Remplacer
Arrière



Répétiteur D

Fêlure
E - Remplacer
Droite



Trappe à essence

Incomplet
Acceptable
Toit & autres



Pneus		
	Avant Gauche	
	Eté	
	195/65/15/91/H	
	Autre	
	5,9 mm	
	Avant Droite	
	Eté	
	195/65/15/91/H	
	Autre	
	5,9 mm	
	Arrière Gauche	
	Eté	
	195/65/15/91/H	
	Autre	
	7,6 mm	
	Arrière Droite	
	Eté	
	195/65/15/91/H	
	Autre	
	7,1 mm	

Contrôles		
Cache bagages	Oui	Catégorie
Certificat immatriculation (original)	Non	Certificat immatriculation (original)
Compresseur	Oui	Couleur carrosserie
Cric	P/A	Kit réparation
Manuel d'utilisation	Oui	Moteur fonctionnant
Nature de peinture	Opaque	Nbre clés télécommandes
Nbre clés total	1	Nbre sièges
Niveau carburant	75	Nombre appuis-têtes
Roue de secours	P/A	Stockage GPS
Stockage GPS	HD	Type de jantes (montées)

Détails du NIV		
ABS + REF + AFU	Aide au démarrage en pente	Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux
Bandeau de planche de bord Noir Brillant	Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3	CITROËN Connect Nav sur tablette tactile 7"
Climatisation	Condamnation centralisée avec 2 PLIP HF	Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Détection de sous-gonflage	Direction assistée	Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat
Enjoliveurs 15" ARROW	ESP	Feux diurnes à LED
Garnissage Tissu Mica Grey	Kit de dépannage provisoire de pneumatiques	Lève-vitres AV électriques
Ordinateur de bord	Pack Safety - Active Safety Brake - Alerte active de	Poignées de portes extérieures couleur caisse
	Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Attention	
	Conducteur - Alerte Risque Collision - Coffee Break Alert -	
	Reconnaissance des panneaux de vitesse et	
	recommandation - Régulateur-limiteur de vitesse - Témoin	
	de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et	
	passagers	
	Régulateur-limiteur de vitesse	
Projecteurs antibrouillard	Siège conducteur réglable en hauteur	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Sans Airbump Black		Système audio MP3 4HP avec kit mains libres Bluetooth et prise USB
Teinte de Caisse opaque Blanc Banquise	Volant mousse réglable en hauteur et en profondeur	

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.

Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.

Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.

Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.

L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.