

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA40 PX176907	Erstzulassung	31.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen	WI-N 9415E	Laufleistung	27 616 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Gebrauchsspuren		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig		
------------	-------------------	--	--




Lose Teile

Füllflasche Nothilfekt	✗
Kompressor Nothilfe	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✗
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen





Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

4		Bauteil	Füllflasche Nothilfe	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	63,76€
		Position	-	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	60,15€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Mitte	Reparaturkosten	-	Nettokosten	136,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	+Polieren	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	160,00€		
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	17,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

2		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	75,00€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	93,50€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

3		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	170,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	170,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **646,65€**